

- 1 6 5 1 2 0 3 2 4

Nabídka na realizaci objednávky
č. 96/145110058

Smluvní strany	
Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 601 62 694	Dodavatel: General Dynamics European Land Systems – Czech s.r.o. Náchodská 469/137, Horní Počernice Praha 9 IČO: 271 56 753
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK	Jehož jménem jedná: Ing. Juraj URBAN
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Gottvald Telefon: [REDACTED]	Kontaktní osoba: Ing. Arnád Vrabel Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
Požadovaná servisní činnost:	Provedení běžné opravy simulátorů střelce - stanovení rozsahu opravy, potřeby ND po jednotlivých položkách včetně jejich ocenění, potřeby normohodin, ceny a termínu provedení opravy po jednotlivých simulátorech. V protokolu (zprávě) o opravě uvést i možné (pravděpodobné) příčiny vzniku poškození (závady) a doporučení k jejich předcházení (neopakování) v budoucnosti.
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Simulátor střelecký pro velitele a střelce - operátora kolového bojového vozidla pěchoty (střelecký trenažér) - SS-KBVP Výrobní číslo: 418/10, 530/10 VPZ: -- Dislokace: VÚ 1824 Žatec
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: VÚ 1824 Žatec Adresa: Pražská, 438 01 Žatec
Zástupce uživatele techniky	Jméno: por. Mgr. Michal Olbert Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zástupce Ministerstva	Jméno: Ing. Luboš Stuchlý Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zástupce Dodavatele	Jméno: Richard Směja Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Blížeší popis provedení servisu: Podle „Objednávky – výzvy k podání nabídky č. 96/145110058“ ze dne 12. 10. 2016, předané Dodavateli dne 14. 10. 2016 (dále jen „Objednávka“), Ministerstvo požadovalo odstranění závad na dvou výše uvedených simulátorů SS-KBVP – v rozsahu opravy uživatelem zjištěných závad, uvedených v „Objednávce – výzvě k podání nabídky č. 96/145110058“ v části „Blížeší popis požadovaného servisu (popis vady, nefunkčnosti, její projevy apod.)“ takto: „SIMULÁTOR STŘEL. KBVP 418/10 - Kabina č. 2 - nefunkční spojení mezi střelcem a řídicím výcvikem. 530/10 - Nefunkční monitor 3D pohledu řídicího. - Kabina č. 2 - nefunkční spojení mezi střelcem a řídicím výcvikem.“	

Na základě výše uvedené Objednávky Dodavatel zabezpečil provedení defektace výše specifikovaných simulátorů a ve vazbě na její výsledky Dodavatel nabízí v kooperaci se společnostmi General Dynamics European Land Systems – Steyr GmbH a Saab Czech s.r.o. odstranění výše specifikovaných závad na výše uvedených simulátorech SS-KBVP, kromě závady „Nefunkční monitor 3D pohledu řídícího“, neboť uživatel techniky tento monitor odvezl od VÚ 1824 Žatec k VZ 5512 Lázně Bohdaneč (kde má být řešena jeho oprava v rámci sil a možností AČR) a neumožnil tedy provedení jeho defektace. V době provádění defektace nebyl k dispozici rovněž počítač tzv. "Black box", který byl rovněž odvezen uživatelem techniky od VÚ 1824 Žatec k VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

Ve vazbě na výše uvedené skutečnosti, Dodavatel nabízí v souladu s ustanovením čl. 4.2.2 rámcové smlouvy č. 145110058. provedení opravy výše identifikovaných simulátorů SS-KBVP – a to v rozsahu, v termínech, za cenu, způsobem a za podmínek, jak je blíže upřesněno níže v této „Nabídce na realizaci objednávky č. 96/145110058“ (Dále jen „Nabídka“).

Servisní činnosti uvedené v této Nabídce mohou (!), ale také nemusí (!) odstranit veškeré závady předmětných simulátorů. Dodavatel se proto nezavazuje a neručí za to, že provedením servisních činností uvedených níže v této Nabídce v části „Rozpis nákladů na kooperaci“ dojde k 100 % odstranění veškerých závad předmětných simulátorů.

Po provedení servisních činností uvedených níže v části „Rozpis nákladů na kooperaci“ mohou být ze strany Dodavatele / Opravce vyspecifikovány „další nezbytné kroky“, tj. může být stanovena zejména potřeba dalších konkrétních náhradních dílů, časová náročnost a tedy i provedeno ocenění další nezbytné servisní činnosti, vedoucí (s největší pravděpodobností) k odstranění případných dalších závad - a to na základě další, samostatné „Objednávky - výzvy k podání nabídky“ ze strany Ministerstva dle čl. 4.2.1 Rámcové smlouvy č. 145110058, případně na základě písemného dodatku k této Nabídce.

Níže uvedené „Datum zahájení/ukončení servisu“, stejně jako ocenění uvedené níže v této Nabídce v části „Rozpis nákladů na kooperaci“, platí tedy pro servisní činnosti související s odstraněním výše uvedených uživatelem specifikovaných závad - mimo závady „Nefunkční monitor 3D pohledu řídícího“.

Místo provedení servisu: VÚ 1824 Žatec
Místo předání/převzetí techniky: VÚ 1824 Žatec
Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: **Nepožadováno**

Servis provede: **GDELS-Czech s.r.o. s využitím kooperace GDELS-Steyr a Saab Czech, s.r.o.**

Provedení SOJ:
Nepožadováno / Nenabízeno

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů):
Nepožadováno / Nenabízeno

Datum zahájení/ukončení servisu:
- Zahájení ihned po předání této Nabídky podepsané ze strany Ministerstva Dodavatelů,
- Ukončení do třech týdnů od předání této Nabídky podepsané ze strany Ministerstva Dodavatelů.

Poskytnutá záruka:
12 měsíců na provedenou práci v rámci oprav specifikovaných touto Nabídkou,
24 měsíců na nové náhradní díly použité v rámci oprav specifikovaných touto Nabídkou,
6 měsíců na nové baterie, instalované do simulátorů v rámci oprav specifikovaných touto Nabídkou (budou-li instalovány).

Nabídková cena:

Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Vlastní výkony Dodavatele	Náklady za vlastní výkony Dodavatele za produktivní činnost (převzetí simulátorů k opravě, součinnost po dobu opravy, předání simulátorů po opravě)			
Vlastní výkony Dodavatele	Náklady za vlastní výkony Dodavatele za neproduktivní činnost (doba strávená na cestě)			
Ostatní	Dopravné při použití osobního vozidla Dodavatelem			

Kooperace		
Celkem bez DPH		
DPH 21%		17 511,90 Kč
Celkem s DPH		100 901,90 Kč

Slovy: „Sto tisíc devětset jeden a 90/100 korun českých“ s DPH.

Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými.

Rozpis nákladů na kooperaci:

Simulátor SS-KBVP 418/10

Poř. č.	Závada/oprava	Materiál	Práce	Celkem bez DPH
1.	Odstranění závady - Nefunkční spojení mezi instruktorem a střelcem			
Simulátor				
2.	Odstranění závady - Nefunkční spojení mezi instruktorem a střelcem			
Osta				
4.	Práce ostatní - zahrnuje čas na přípravu, naložení a složení materiálu a pomůcek a samotný čas na cestě. Cesta Defektace, oprava vadných komponentů, vrácení opravených komponentů zpět k uživateli techniky, otestování, předání simulátorů			
5.	Doprava - trasa Slavkov u Brna - Zatec (370 km) a zpět			
Celkem bez DPH				
DPH 21%				17 511,90 Kč
Celkem s DPH				100 901,90 Kč

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:

Tato „Nabídka na realizaci objednávky č. 96/145110058“ reaguje mj. také na dřívější požadavek Ministerstva, tj. aby převzetí simulátorů od uživatele k zahájení opravy, součinnost po dobu opravy a předání simulátorů zpět uživateli techniky po ukončení servisních činností, bylo provedeno mobilním technickým týmem Dodavatele. Dodavatel tento požadavek Ministerstva akceptuje, a proto v této Nabídce nejsou ze strany Dodavatele započteny do nabídkové ceny ty náklady, které by musel Dodavatel vynaložit na zajištění stejné činnosti v případě použití jiných (dalších) osob a vozidel Dodavatele.

Tato „Nabídka na realizaci objednávky č. 96/145110058“ je platná do 30. listopadu 2016, nebude-li dohodnuto jinak.

Závěrečná ujednání:

Pro realizaci této „Nabídky na realizaci objednávky č. 96/145110058“ platí podmínky uvedené v rámcové smlouvě č. 145110058 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 11. listopadu 2014.

Tato Nabídka je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 4 listech bez příloh s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním této „Nabídky na realizaci objednávky č. 96/145110058“ Ministerstvem se stává tato Nabídka platná a dnem doručení podepsané Nabídky Dodavatelí se stává tato Nabídka účinná.

V Praze dne 18. listopadu 2016

V Praze dne 24/11/2016

GENERAL DYNAMICS EUROPEAN
LAND SYSTEMS - CZECH s.r.o.
Náhodník 469/137



na základě plné moci ze dne 18.01.2016
Ing. Arpád VRÁBEL

MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE VYŽIB



Ing.

Ing.