

Letiště Václava Havla Praha

Rekonstrukce křížení RWY 12/30 s TWY F a opravy TWY G a TWY F

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

SKANSKA

stavební objekt	CELKEM bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
Oprava RWY 12-30 v místě křížení s TWY F			
Oprava TWY F mezi RWY 12/30 a TWY L			
Oprava TWY G mezi TWY F a RWY 12/30			
DODATEK Č.1: SO 02.1 - SZZ			
CELKEM	68 428 625,17 Kč	14 370 011,29 Kč	82 798 636,46 Kč

ředitel regionálního závodu Čechy západ

oblastní manažer oblasti Praha regionálního závodu Čechy západ

SKANSKA a.s.

Divize Silniční stavitelství, závod Čechy západ, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 9
IČ: 26271303; DIČ: CZ26271303; Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka č.ú. : 2038057204/2600