

<b>Kobližná 1 Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	40	800
Revize hydrantu	60	10	600
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice D25	220	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	5	450
Nový HP P6	890	4	3560
Nový HP S5	1590	1	1590
Nový HP S2	1290	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>7290</b>

realizace do 14.8.

<b>Smetanova 14 Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	9	180
Revize hydrantu	60	1	60
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice D25	220	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	1	90
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S5	1590	0	0
Nový HP S2	1290	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1510</b>

realizace do 11.8.

<b>Pavilon Anthropos Pisárecká 5 Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	23	460
Revize hydrantu	60	6	360
Oprava HP	390	1	390
Tlaková zkouška hadice D25	220	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	3	270
Nový HP P6	890	2	1780
Nový HP S5	1590	0	0
Nový HP S2	1290	0	0
Nová proudnice D25	290	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3550</b>

realizace do 10.8.

<b>Hviezdoslavova 29a Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	34	680
Revize hydrantu	60	11	660
Oprava HP	390	0	0
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S5	1590	1	1590
Nový HP V9	1090	2	2180
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	4	360
Nová hadice C52	1000	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>6650</b>

realizace do 12.8.

<b>Bible Kralická - Kralice nad Oslavou</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	7	140
Revize hydrantu	60	0	0
Oprava HP	390	0	0
Nový HP P6	890	0	0
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	450	1	450
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>590</b>

realizace do 26.8.

<b>Zámek Moravec</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
----------------------	-----------------	--------------	--------------------

Revize HP	20	17	340
Revize hydrantu	60	0	0
Oprava HP	390	1	390
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	1	1090
Vyřazení/likvidace HP	90	2	180
Doprava	450	1	450
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>3340</b>

 realizace do 26.8.

<b>Zámek Budišov</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	24	480
Revize hydrantu	60	0	0
Oprava HP	390	1	390
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	2	2180
Vyřazení/likvidace HP	90	3	270
Doprava	450	1	450
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4660</b>

 realizace do 26.8.

<b>Rebešovice</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	25	500
Revize hydrantu	60	4	240
Oprava HP	390	1	390
Tlaková zkouška hadice D25	220	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	3	270
Nový HP P6	890	3	2670
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Nová proudnice D25	290	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>4360</b>

 realizace do 21.8.

<b>Peterská 1 Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	10	200
Revize hydrantu	60	2	120
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Náhradní hadice C52	800	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	1	90
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1590</b>

 realizace do 17.8.

<b>Muzejní, Biskupský dvůr</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	31	620
Revize hydrantu	60	6	360
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Ventil C52 mosazný	800	0	0
Nový HP P6	890	0	0
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1270</b>

 realizace do 19.8.

<b>Kapucínské nám. 8 Brno</b>	<b>cena /ks</b>	<b>Počet</b>	<b>Celkem 2021</b>
Revize HP	20	27	540
Revize hydrantu	60	5	300
Oprava HP	390	2	780
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	3	270

Nová hadice C52	1000	0	0
Nový HP P6	890	2	1780
Nový HP S2	1290	0	0
Nový vodní V9	1090	1	1090
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>5050</b>

realizace do 19.8.

Kapucínské nám. 2/4 Brno	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	9	180
Revize hydrantu	60	5	300
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Náhradní hadice C52	800	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>770</b>

realizace do 20.8.

Zelný trh 6 Brno, ředitelství	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	8	160
Revize hydrantu	60	3	180
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Tlaková zkouška hadice D25	220	0	0
Nový HP P6	890	0	0
Nový HP S2	1290	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>630</b>

realizace do 17.8.

Zelný trh 7 Brno, anthropos	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	22	440
Revize hydrantu	60	7	420
Oprava HP	390	0	0
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Nová hadice C52	1000	0	0
Nový HP P6	890	0	0
Nový HP S2	1290	0	0
Nový HP S5	1590	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1150</b>

realizace do 17.8.

Dietrichstein, Zelný trh 8	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	49	980
Revize hydrantu	60	13	780
Oprava HP	390	1	390
Nový HP P6	890	5	4450
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Nová hadice C52	1000	0	0
Náhradní hadice C52	800	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	5	450
Nový HP S2	1290	0	0
Nový HP S5	1590	0	0
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>7340</b>

realizace do 19.8.

Hudcova 76 Brno	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	55	1100
Revize hydrantu	60	14	840
Oprava HP	390	1	390
Nový HP P6	890	1	890
Tlaková zkouška hadice C52	290	0	0
Nová hadice C52	1000	0	0
Vyřazení/likvidace HP	90	5	450
Nový HP S2	1290	0	0
Nový HP S5	1590	3	4770

Nový vodní V9	1090	1	1090
Doprava	290	1	290
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>9820</b>

realizace do 13.8.

Jevišovice	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	38	760
Revize hydrantu	60	0	0
Oprava HP	390	2	780
Nový HP P6	890	1	890
Nový HP S2	1290	3	3870
Vyřazení/likvidace HP	90	4	360
Nový HP S5	1590	0	0
Nový vodní V9	1090	0	0
Doprava	900	1	900
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>7560</b>

realizace do 27.8.

Uherské Hradiště	cena /ks	Počet	Celkem 2021
Revize HP	20	3	60
Revize hydrantu	60		0
Oprava HP	390		0
Nový HP P6	890		0
Nový HP S2	1290		0
Nový HP S5	1490		0
Doprava	950	1	950
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1010</b>

realizace do 8.9.

**Celkem 2021 bez DPH 68140**  
 Celkem s 21 % DPH 82449,4