

**Česká republika -
Záchranný útvar HZS ČR**

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Číslo objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.

Datum vystavení: **13.2.2017**

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Fakturační adresa:

Česká republika - Záchranný útvar HZS ČR

Opavská 771/29

748 01 Hlučín

OBJEDNÁVKA

č. 220 / 2017

Dodavatel:

MAN Truck a BUS Czech Republik s.r.o.

Na Náhonu 20

702 00 Ostrava

IČO: 46965904

Datum uskutečnění plnění zakázky:

3.3.2017

Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009

specifikace	množství	částka (Kč)
Provedení roční údržby u soupravy MAN TGS 7T8 8624 a Nootboom 5T3 7869. U tahače i návěsu provést údržbu v rozsahu podle doporučení výrobce.		
Oprava topení - slabý výkon	1	35 800,00
Oprava topení tahače - vyčištění, seřízení		
Oprava elektrické instalace návěsu Nootboom	1	8 600,00
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)		44 400,00

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
8. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., není Záchranný útvar HZS ČR v předmětu objednávky osobou povinnou k dani.
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

IČO
75152304

DIČ
CZ75152304


Při zjišťování závady na návěsu, kdy nelze ovládat nájezdové můstky byla zjištěna závada v elektrické instalaci. Defektace byla pracná a složitá a je nutná výměna bloku ovládání, který je v ceně 21000Kč. Z toho důvodu se zvýší cena zakázky návěsu o 29 510Kč na max. 73910Kč. Oprava ke zpojizdnění je nutná. Cena údržby a opravy tahače Man nakonec byla 35902,16Kč a údržba a oprava Nootboomu činí max. 38 007,84Kč.

Stanovisko příkazce operace:

Připravovanou operaci schvaluji:

Stanovisko správce rozpočtu:

Plánovanou operaci schvaluji:



U zakázky údržby po roce provozu u MAN TGS 7T8 8624 a Nootboom 5T3 7869 bylo postupováno tak, že nejprve byla provedena údržba a následně defektace závad.

U tahače bylo zjištěno, že přídavné topení nedává požadovaný výkon, nutná oprava a výměna ventilátoru.

U návěsu nelze ovládat nájezdové můstky- závada v elektroinstalaci a je nutná výměna skříňe ovládání.

K uvedení soupravy do funkčního a technicky dobrého stavu je nutno uvedené úkony provést.

Tím bude oprava dražší – o cenu náhradních dílů a práce a cena bude za celou zakázku max. 73910Kč.

-3-03- 2017

