

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. 2466/46/2021-2436

uzavřený podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

Čl. 1.

Smluvní strany

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná: [redacted]

se sídlem: [redacted]

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce objednatele oprávněný jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted] tel. [redacted] mobil: [redacted]

Telefonické a faxové spojení: [redacted] tel. mobilní [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [redacted]

Telefonické a faxové spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Pražská 100, 530 65 Pardubice
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma: Okrouhlický s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 10483.

Sídlo: [redacted]

IČ: 25255819

DIČ: CZ25255819

Její jménem jedná: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

datová schránka: bsbpd8d

Adresa pro doručování korespondence:
Zemědělská 1131, Hradec Králové 500 03

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí OZ.

Čl. II.

Změny a doplňky

a) Čl. 4 CENA DÍLA

Při kalkulaci ceny díla se bude vycházet z cenové nabídky zhotovitele, kterou předložil k výběrovému řízení dne 29. 04. 2021. Navýšení ceny díla vyplývá z víceprací, které nebyly kalkulovány v cenové nabídce ze dne 3. 6. 2021.

Cena byla navýšena o 3 600,- Kč bez 21 % DPH; 4 356,-Kč včetně 21 % DPH podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 6. 2021.

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na celkové smluvní ceně za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy a to ve výši:

102.915,34- Kč včetně DPH

(Slovy.: stodvatisícdevětsetpatnáct korun českých a třicetčtyři haléřů)

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Čl. III. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. Změny zvýrazněny tučně.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
- Každá se smluvních stran obdrží po jednom výtisku
 - Ostatní články smlouvy č. 2466/46/2021-2436 zůstávají beze změny
- Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy okolnosti, které by vylučovaly schválení tohoto dodatku, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
 - Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou. V případě, že celková hodnota plnění Smlouvy, jejich doplňků a změn smluv vyplývajících ze smlouvy je vyšší než 50 000 Kč bez DPH, nabývá Smlouva její doplňky a změny platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
 - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 2466/46/2021-2436
- Smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

Tento dodatek smlouvy má 2 očíslované strany, 2 přílohy o 2 stranách.


Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Příloha č. 1 – Žádost o návrh dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2466/46/2021-2436

Příloha č. 2 – Cenový rozpad víceprací


- Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Pardubicích dne 22.6. 2021



V Hradci Králové dne 21.06. 2021 2021

Milan Okrouhlický



VÚ 2436 Pardubice

Věc: zjištění poškození v rámci opravy AVIA 277-73-15

V rámci opravy výše uvedeného vozidla na základě smlouvy č.2466/46/2021-2436, bylo zjištěno:

Poškození vodního chladiče-únik chladící kapaliny


Poškození klínových řemenů motoru

Vzhledem že všechny výše uvedené a poškozené díly jsou předmětem demontáže v rámci opravy dle smlouvy, nebyla by účtována žádná práce.

Cena řemenů				300,-
Cena opravy chladiče (typ chladiče který máte vy se už bohužel nevyrábí a neprodává)				
Práce	2 850,-	materiál: čistič,pájedlo	450,-	celkem 3 300,-

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

V Hradci Králové 03.06.2021



Subject: FW: cenová nabídka

To: [REDACTED]

Date: 03.06.21 13:43

From: [REDACTED]

AVIA 277-73-15.doc (164KB)

[REDACTED]
vedoucí servisu



[REDACTED]
IČO:25255819


DIČ: CZ25255819

[REDACTED]
Přeji hezký den pane [REDACTED]

V příloze zasílám cenovou nabídku na díly, které jsou poškozeny jejichž poškození se odhalilo v rámci opravy dle smlouvy. Prosím tímto o zprávu jak postupovat dále.

S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí servisu



[REDACTED]
IČO:25255819

DIČ: CZ25255819