

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

 na měsíc: **Červen 2021**

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 05
 Část:

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 28.04.2021

PS STUDÉNKA

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 6	VON 1.1	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		130,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		8,00						X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		8,00		Studénka	v.č.56,36ab,k.č.103	Provoz		X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		30,00						X	X	X	
49	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3		2,50						X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		40,00						X	X	X	
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		34,00		Jistebník	v.č.10,12,13,14	Provoz		X	X	X	
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		34,00						X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		180,00		Sedlnice-Přibor	TK	Provoz		X	X	X	
60	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože otevřené	m		100,00		Studénka-Jistebník	TK1,2	Provoz		X	X	X	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		80,00		Studénka-Bílovec	TK	Provoz		X	X	X	
166	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m		125,00		Studénka	mezi v.č.1-5	výluka 2.6.2021			X		
398	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		163,00						X	X	X	
400	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m		48,30						X	X	X	
401	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		39,40						X	X	X	
402	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		120,70						X	X	X	
405	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m		211,10						X	X	X	
406	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m		74,00						X	X	X	
415	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus		5,00						X	X	X	
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod				Dřipopríplatky ke mzdě za práci o		výluka					

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	553 520,59
--------------	------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1736551

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1898e577-c7a4-4bff-a5d2-6dd45854bc63

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 09:53:00



cee106b9-1d82-4048-81a2-b1e91e1ffc2a