

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 29. června 2021 11:00
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Oprava PANA V TP018L

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, [REDACTED],

Částka za opravu/výměnu nájezdové rampy a pružinového zvedáku je cca 145.000 Kč. V částce je hrnutý nájezd + zvedák 128.200 Kč, práce na vozidle 12.000 Kč a spotřební materiál. Termín dodání dílů je dle výrobce 5 – 8 týdnů. Ještě prosím o kontrolu štítku z rampy (mělo by být 428242).

S pozdravem

[REDACTED]
PENAX – Petr Sýba s.r.o.