

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o. Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4 IČ: 07868821, DIC: CZ07868821 obch. rejstřík MS Praha, odd C, vl. 308965	Pro:	Jaromír Bala
	Firma:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.Čkalovova 6144/20708 00 Ostrava - Poruba
	Objekt:	ZS Poruba
	Tel:	+420 736 755 080
	E-mail:	jbala@sareza.cz

Vaše poptávka ze dne:	Naše nabídka ze dne:	Číslo nabídky:	Vyřizuje:
24.06.2021	01.07.2021	21SR01_0356R1	Ing. Radek Štembera

Věc:	Výměna termostatického ventilu TEAT
-------------	--

Vážený pane Balo,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na výměnu termostatického ventilu TEAT 85-33 s regulačním rozsahem 55 - 95 °C na kompresoru GSV 64 dle Vaší poptávky.

Cenová nabídka:

Položka	Popis	Jednotková cena Kč	Množství	Sleva	Celková cena Kč
-	Práce ¹⁾	1 250 Kč / h	21 h	-	26 250 Kč
-	Čas na cestě	715 Kč / h	8 h	-	5 720 Kč
-	Doprava	15 Kč / km	260 km	-	3 900 Kč
068G6070	Thermostatic Injection Valve TEAT 85-33 +55/+95C 3/4"-3/4" Welding	57 132 Kč / kpl	1 kpl	10%	51 419 Kč

Cena celkem	87 289 Kč
--------------------	------------------

Pozn.: Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. V případě nutnosti použití dalšího materiálu, který není součástí této cenové nabídky, bude tento materiál fakturován dle skutečně spotřebovaného množství. Pokud po rozebrání kompresoru (případně elektromotoru) zjistíme poškození dalších částí stroje, budeme Vás informovat a po společné dohodě navrhneme další postup.

1) Součástí prací je diagnostika závady a doplnění oleje ze dne 28. 6. 2021 dle pracovního výkazu PV004974.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi možnosti epidemie/pandemie („Pandemie“), která ovlivňuje podniky po celém světě. Zhotovitel výslovně prohlašuje a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli prodlení způsobené přerušáním výrobního procesu, přepravou, nedostupností pracovních sil, služeb, materiálů či místa plnění, jakož ani jakýmkoli jiným narušením plnění vzniklým v důsledku vypuknutí Pandemie („Prodlení Pandemie“). Z uvedeného důvodu Objednatel není oprávněn domáhat se náhrady škody, úhrady smluvních pokut a dalších případných sankcí vůči Zhotoviteli za toto prodlení. Bez ohledu na výše uvedené, s ohledem na Prodlení Pandemie, každá strana vynaloží veškeré komerčně přiměřené úsilí, aby zabránila a zmírnila účinek jakéhokoli takového prodlení. Nastane-li Prodlení Pandemie, každá strana o tom doručí bezodkladně druhé straně písemné oznámení. Výše uvedené se uplatní i v případě neplnění Zhotovitele způsobeného jakýmkoli jinými budoucími událostmi mimořádné povahy mimo jeho přiměřenou kontrolu, které lze považovat za událost vyšší moci.

Platnost nabídky:	1 měsíc od zaslání, nabídka je platná pouze jako celek
Dodací doba:	cca 3 až 4 týdny od objednání
Platební podmínky:	platba fakturou se splatností 14 dnů
Záruční doba:	6 měsíců od skončení prací a vztahuje se na práci i materiál, záruka platí pouze po úplném zaplacení provedeného díla včetně DPH ve lhůtě splatnosti faktur. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur ztrácí objednatel nárok uplatňovat záruku.

Dojde-li v důsledku změny kurzu české měny (CZK) vůči měně euro (EUR) / dolar (USD) ke zvýšení pořizovacích nákladů jednotlivých komponent Díla o více než 3 %, má JCBS právo jednostranně zvýšit celkovou cenu Díla o částku odpovídající takovému zvýšení. Pro stanovení kurzovního poměru (a tím i částky, o kterou bude cena Díla takto zvýšena) je rozhodný rozdíl devizového středního kurzu vyhlášeného ČNB v období od data vypracování cenové nabídky do data vystavení příslušné faktury.

Obchodní podmínky nespecifikované v tomto dokumentu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej zboží a služeb společnosti Johnson Controls, které jsou uvedeny na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/BE/Czech%20Republic/JCBS-VOP-01-04-2019-CZ>

Započetím prací na základě této nabídky objednatel potvrzuje převzetí rizik v oblasti BOZP, PO a ekologie uvedených na následujícím odkazu:

<https://www.johnsoncontrols.com/rizika-objednatele>

V případě další konverzace prosím uveďte číslo naší cenové nabídky.

S pozdravem

Ing. Radek Štembera

Sales Engineer

Tel.: +420 241 029616

Mob: +420 724 891 393

E-mail: radek.stembera@jci.com

Bala Jaromír

Od: Radek Štembera [radek.stembera@jci.com]
Odesláno: 1. července 2021 10:31
Komu: Bala Jaromír
Předmět: RE: SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64 - 21SR01_0356 Sareza Ostrava - Výměna termostatického ventilu TEAT
Přílohy: 21SR01_0356R1 Sareza Ostrava - Výměna termostatického ventilu TEAT.pdf

Dobrý den, pane Balo,

V příloze posílám rozepsané.

S pozdravem / Best regards

Ing. Radek Štembera
Sales Engineer - Service
Building Technologies & Solutions
Johnson Controls

+420 724 891 393
radek.stembera@jci.com
www.johnsoncontrols.com
Twitter: [@JohnsonControls](https://twitter.com/JohnsonControls) • LinkedIn: [Johnson-Controls](https://www.linkedin.com/company/johnson-controls)

The power behind **your mission**

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
Líbalova 2348/ 1
149 00 Praha 4
Czech Republic

Kontaktní e-mail na Vaše servisní požadavky: BE-CZ-servis@jci.com

From: Bala Jaromír <JBala@sareza.cz>
Sent: Thursday, July 1, 2021 10:06 AM
To: Radek Štembera <radek.stembera@jci.com>
Subject: RE: SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64 - 21SR01_0356 Sareza Ostrava - Výměna termostatického ventilu TEAT
Importance: High

Dobrý den pane Štembera.
Děkuji za zaslání cenové nabídky na výměnu termoventilu.
Pro zdůvodnění ceny za práci a dopravu prosím o rozklíčování této položky – práce - doprava – čas na cestě.
V poznámce 1 k této položce prosím opravte místo čpavek olej. Nedoplňoval se čpavek, ale olej.
Předem děkuji.
S pozdravem

Jaromír Bala | Technolog Multifunkčního areálu
+420 596 977 232 | +420 736 755 080 | jbala@sareza.cz
www.sareza.cz



Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Čkalovova 6144/20
Ostrava-Poruba
708 00

From: Radek Štembera [<mailto:radek.stembera@jci.com>]

Sent: Wednesday, June 30, 2021 2:37 PM

To: Bala Jaromír

Cc: Tošenovjan Rudolf; Havlíček Jan; Nytra Lukáš; Alena Fišerová; Martin Bauer

Subject: RE: SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64 - 21SR01_0356 Sareza Ostrava - Výměna termostatického ventilu TEAT

Dobrý den, pane Balo,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na výměnu termostatického ventilu dle Vaší poptávky.

S pozdravem / Best regards

Ing. Radek Štembera

Sales Engineer - Service

Building Technologies & Solutions

[Johnson Controls](#)

+420 724 891 393

radek.stembera@jci.com

www.johnsoncontrols.com

Twitter: [@JohnsonControls](#) • LinkedIn: [Johnson-Controls](#)

The power behind **your mission**

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

Líbalova 2348/ 1

149 00 Praha 4

Czech Republic

Kontaktní e-mail na Vaše servisní požadavky: BE-CZ-servis@jci.com

From: Bala Jaromír <JBala@sareza.cz>

Sent: Thursday, June 24, 2021 2:02 PM

To: Radek Štembera <radek.stembera@jci.com>

Cc: Tošenovjan Rudolf <RTosenovjan@sareza.cz>; Havlíček Jan <JHavlicek@sareza.cz>; Nytra Lukáš <LNytra@sareza.cz>

Subject: SAREZA Porucha kompresoru YORK GSV 64

Importance: High

Dobrý den pane Štembera.

V posledních dvou týdnech máme problém s kompresorem YORK GSV 64 výr.č. 820661052.

Kompresor stále vypíná pro vysokou teplotu oleje, přičemž trubka za termostatickým ventilem je studená.

Včera jsme doplnili 1 000 kg čpavku a problém stále přetrvává

Prosím proto o nacenění kontroly kompresoru servisním technikem včetně výměny termostatického ventilu.

S ohledem na to, že máme v provozu obě ledové plochy, je oprava tohoto kompresoru akutní.

Předem děkujeme.

S pozdravem

Jaromír Bala | Technolog Multifunkčního areálu

+420 596 977 232 | +420 736 755 080 | jbala@sareza.cz

www.sareza.cz



Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Čkalovova 6144/20

Ostrava-Poruba

708 00



Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
 Libalova 2348/1, 149 00, Praha 4, IČ: 07868821
 Tel.: 241 029 615/16, E-mail: BE-CZ-Servis@jci.com
 Firma je zapsána v obchodním rejstříku MS Praha, odd. C, v. 308965



PROTOKOL O PROVEDENÍ SERVISNÍHO ZÁSAHU / PROHLÍDKY		ID požadavku (SEP):
Objednatel:	SAPILZA	Číslo objednávky:
Objekt - město:	OSTRAVA - DOLNÍ	Zakázka č.:
Zásah:	☒ Podle objednávky ☐ Mimozáruční zásah ☐ V rámci záruky	Číslo srv. listu: 004974

Zařízení:		MTH	STR	MTH	STR
1	Y022 GSV 64			4	sn:
2	sn:			5	sn:
3	sn:			6	sn:

Datum:	Jméno technika:	Od:	Do:	Hodin:	Čas na cestě:	Km:
28.6.2021	DOLNÍ	9:00	12:00	2:00		

Materiál:		(minimální účtovací jednotka je 30 min.)	
ks	TYP	ks	TYP

Popis provedené činnosti:

ZKONTROLA STAVU, VYPRAVDI OVL - PŘEHLEDNOSTI, VÝZVA
 TLAK OVL
 ZKONTROLA STAVU, PŘEHLEDNOSTI, VÝZVA

Doporučená opatření / poznámky:

Provedl:	Převzal, dne:
28.6.2021 DOLNÍ	
Hodnocení bezpečnosti pracoviště: ☺ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ☺	Hodnocení kvality provedených prací: ☺ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ☺

