

SoD č. 645 300 002/2021

propoččet č. 056

**Oprava defektoskopických vad kolejnic Praha Podbaba 2.TK km 416,8 - 416,400**

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
	1	5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a	m	580,00	512,50		297 250,0 Kč
								0,0 Kč
								0,0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>297 250,00</b>

**CELKEM**

**297 250 Kč**

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Termín:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1810091

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5ba6c520-15bf-416a-b667-a8f4ea0bbf04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2021 12:22:00



bde951d9-559d-4b3a-b53c-6f94c57325c0