

Nabídka na poskytování služby - BO

na základě požadavkového listu č. 2/2020 – VÚ 551200
podle dohody č. 175110189

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK Ředitel zařízení Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Jehož jménem jedná: na základě plné moci Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel Kontaktní osoba: ██████████ Telefon: ██████████ Fax: ██████████ E-mail: ██████████	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T810 6X6 1R VALNÍK	Uživatel techniky: VZ 551200 Dislokace techniky: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK <i>ředitel zařízení hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i> ██████████	
Evidenční číslo:	572-50-83		
Rok výroby:	2009		
SOJ ano/ne; rozsah:	Ano – Konečná kontrola		

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Obtížné řazení rychlostních stupňů. K řazení je nutné vynaložit velkou fyzickou sílu. Po provedení defektace zjištěno: nefunkční posilovač spojky, nefunkční posilovač řazení, netěsná olejová vana, netěsnost přídavné převodovky. Navržené řešení: výměna posilovače spojky, výměna posilovače řazení, přetěsnění olejové vany, přetěsnění přídavné převodovky. Předpokládaná cena za provedení opravy – viz cenová kalkulace níže. Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk.

Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Výměna posilovače spojky 3Nh; výměna posilovače řazení 4Nh; přetěsnění olejové vany 3Nh; přetěsnění přídavné převodovky 5Nh.			
Materiálové náklady:	Válec spojkový hlavní s posilovačem 7420933629			
	Plech posilovače spojky 2016200114			
	Těsnění 748992090900			
	Zátka 7420795925			
	Kroužek 993100977000			
	Plech odkapový 748514449700			
	Plech odkapový 5001846601			
	Posilovač řazení 7421104751/2256G			

	Olej motorový	
	Filtr olejový CPO68044657	
Kooperace:		
Ostatní náklady:	Ostatní náklady	
Subdodavatel (.....)		
Náklady na vlastní výkony:		
Materiálové náklady:		
Kooperace:		
Ostatní náklady:		
Celkem bez DPH:		

Nabídková cena celkem 126 427,21 Kč bez DPH, 152 976,92 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne: **13. 05. 2020** Ing. Petr Kratochvíl Digitálně podepsal
Ing. Petr Kratochvíl
Datum: 2020.05.13
09:33:01 +02'00' V dne:

Za poskytovatele: **Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel** (el. podpis) Za objednatele: **plukovník gšt. Ing. Stanislav HUDEČEK**
Ředitel zařízení (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).
 *) nehodící se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

Tel. [redacted]
 e-mail: [redacted]

13. 05. 2020

ZSOJ

