

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 212 11 - 0 Odrava				
Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
Otryskání tl.vodou nad 800 bar (římsy, čelní zdi, čelo klenby, piliře, křídlo na levé str. u OP4)	M ²	██████	██████	153 900,00
Sanace do 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně)	M ²	██████	██████	14 500,00
Sanace trhlin čelních zdí a říms dle ČSN-EN 1504, vč. očištění od výluhů a proříznutí úhlovou bruskou	M	██████	██████	11 200,00
Nátěr kamenných a železobetonových konstrukcí hydrofobní impregnací na bázi silanu dle ČSN-EN 1504 (římsy a bet. chodník, čelo klenby a piliře)	M ²	██████	██████	133 170,00
Nátěr železobetonových konstrukcí (akrylátový pružný) dle ČSN-EN 1504 (čelní zdi)	M ²	██████	██████	64 350,00
Obnova spár říms trvale pružnou těsnící asfaltovou zálivkou vč. vyčištění a odstranění uvolněné zálivky	M	██████	██████	2 940,00
Protikorozní nátěr ocelového zábradlí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5 vč. mechanického očištění např. omytím, oprášením, odmaštěním	M ²	██████	██████	86 940,00
DIO	KPL	██████	██████	5 000,00
Celkem bez DPH				472 000,00
DPH 21%				99 120,00
Celkem vč. DPH				571 120,00

Datum: 15. 6. 2021

Podpis:

Uchazeč:

Ing. Martin Leichter, MBA
Předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
Člen představenstva