

příloha č.2

Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 1. etapa

(Vila Ferdinanda Czeicznera č.p. 1151, nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 11027/8-3883)

Rekapitulace ceny dle SoD č.jo 8/2021 a dodatku č.1

ceny bez DPH

Cena dle SoD	850 721,24 Kč
vícepráce dle dod.č.1	118 358,10 Kč
méněpráce dle dod.č.1	-13 976,80 Kč
NAVÝŠENÍ CENY dle dod.č.1	104 381,30 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem	955 102,54 Kč