

Cenová specifikace opravy T-815 CITRA

Příloha č. 1

Poř.č.	Specifikace opravy	Cena 1 Nh	Počet Nh	Cena práce	Materiál	Sleva 2%	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	T-815 CITRA nástavba								
1.	Kompletní demontáž nástavby								
2.	Výměna čerpadla Honda WB30								
	čerpadlo Honda WB30 1 ks á 17400 Kč								
3.	Výměna uzavíracího kohoutu								
	uzavírací kohout 1 ks á 11200 Kč								
4.	Výměna vypouštěcího kohoutu								
	vypouštěcí kohout 1 ks á 8500 Kč								
5.	Výměna přívodního potrubí								
	přívodní potrubí kompletní								
6.	Výměna výdejní hadice vč.koncovek								
	výdejní hadice + koncovky 14000 Kč								
7.	Výměna dopravní hadice vč. koncovek								
	dopravní hadice + koncovky 18000 Kč								
8.	Výroba druhé výdejní sestavy								
	výdejní hadice + koncovky 14000 Kč								
9.	Výměna stávající nádrže na vodu								
	nádrž na vodu 82000 Kč								
10.	Nové oplechování nástavby								
	plechy + spotřební materiál 82500 Kč								
11.	Výměna tepelné izolace nástavby								
	tepelná izolace 60000 Kč								
12.	Nová povrchová úprava strojovny - pískování								
	písek do pískovací pistole 2600 Kč								
13.	Nový nástřik strojovny - lakování								
	vnitřní barva stojovny (bílá) 8000 Kč								
14.	Kompletní povrchová úprava kontejneru								
	základní barva, krycí barva khaki + tužidlo 50000 Kč								
15.	Výměna 35 ks kanystrů á 10l								
	plastové kanystry 1 ks á 200 Kč								
16.	Nové popisky na celé nástavbě								

	popisky a štitky 5000 Kč																
	Podvozek																
1.	Mytí a odmaštění dílčích částí podvozku																
2.	Povrchová ochrana podvozku (černá antikorozní barva)																
3.	Oprava elektro instalace - nová kabeláž																
4.	Přidání zadních pozičních světel levé + pravé (tzv. tykadlo) 2 ks poziční tykadlo na gumovém ramínku FT-140F 1 ks á 700 Kč																
5.	Nové výstražné světlo tzv. predátor (neoslňující) - 2 ks výstražné světlo tzv. predátor 1 ks á 1300 Kč																
6.	Výměna zadní mlhové svítilny																
7.	Výměna vzduchových spojovacích hlavíc 2 ks vzduchová spojovací hadice 2 ks 1 ks á 1600 Kč																
8.	Výměna zadních reflexních desek 2 ks reflexní deska 1 ks á 500 Kč																
10.	Výměny předního bílého pozičního osvětlení za nové LED 2 ks přední obrysové světlo LED FT-060 12+24V bílé 1 ks á 150 Kč																
12.	Výměna brzdového obložení 1NP-PS, 2NP-PS brzdového obložení 1 ks á 1600 Kč																
13.	Výměna pružiny brzdových čelistí 2 a 3 nápravy pružina brzdových čelistí 1 ks á 1200 Kč																
14.	Výměna manžet brzdových válců 4 ks manžeta brzdového válce 1 ks á 100 Kč																
15.	zpětná montáž do celku spojovací materiál																
	CELKEM										898	583 700,00	381 450,00		970 889,00	203 886,69	1 154 290,39

10-08-2021

