

Výzva k provedení nálezové opravy č. 6/2021

na základě rámcové dohody o dílo č. 191050336

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: Anza s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc ředitel VZ 5512 Boleslavská 929 250 02 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel	
Kontaktní osoba: [REDAKCE]		Kontaktní osoba: [REDAKCE]	
Typ/modifikace techniky:	AUT.T815 CAPL16	Registrační značka:	394-71-97
Rok výroby:	1.1.1989	Uživatel:	VÚ 2427 Sedlec Včernice [REDAKCE]
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Provedení nálezové opravy vozidla dle Protokolu o provedení defektace č. 6/2021. Popis závady: Provedení nálezové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace. Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace. Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: --- Požadovaný termín/doba/provedení díla: do 15.10.2021 Doplňující informace : Výzvu zpracoval : [REDAKCE]			
* nevhodící se škrtněte			

Popis provádění díla: Provedení opravy T815 CAPL16

Místo provedení BO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (doba) ukončení provedení díla: 15. října 2021

TD zhotovitele číslo *: DP CAPL1610/1988, TP-ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:	revize, kalibrace, STK, emise			
Celkem bez DPH:				
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 842 061,77

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Cenová kalkulace č. 6/2021

Nabídková cena celkem1 842 061,77 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují konečnou kontrolu **Nepožadují*** *nehodící se škrtněte**Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ**

Číslo telefonu:



Nabídková cena celkem 2 228 894,74 Kč s DPH.

(slovy: Dva miliony dvě sta dvacet osm tisíc, osm set devadesát čtyři korun českých čtyřicet čtyři haléře).
Celková nabídková cena bez DPH činí 1 796 231,77 Kč, sazba DPH 21% činí 377 208,67 Kč

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 15. října 2021.

Ing. Michal JAKEŠ
jednatel

podepsáno elektronicky

MICHAL
JAKEŠDigitálně podepsal
MICHAL JAKEŠ
Datum: 2021.08.11
14:21:11 +02'00'plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc
ředitel

podepsáno elektronicky

- 78 Oprava měniče
- 79 Výměna všech odrazek a desek EHK
- 80 Oprava dveří a plechařiny kabiny
- 81 Výměna všech hadic pneumatické soustavy nástavby
- 82 Oprava zadní skříňě UN
- 83 Oprava D+M - přetěsnění všech klapek a ventilů
- 84 Oprava D+M - přetěsnění potrubního systému
- 85 Oprava klapky DN80 ruční zavírání
- 86 Výměna všech profilových těsnění skříňi a kotle
- 87 Oprava přední kapota
- 90 Montáž tabule ADR přední + zadní
- 92 Obnova schémat - panel
- 93 Oprava všech vodivých pospojení
- 94 Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače, vy
- 96 Oprava regulátor tlaku
- 97 Výměna podběhů
- 98 Výměna těsnění dveří kabiny
- 100 Oprava laku záchytných van
- 101 Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace
- 102 Oprava vnější kotle (laminace)
- 103 Oprava D+M - výměna LUN
- 104 Oprava držák výdejní pistole
- 106 Výměna všech kulových čepů řízení
- 110 D+M, přetěsnění výfukové porubí, výměna tlumiče
- 111 D+M přetěsnění pomocný pohon z převodovky
- 114 D+M přetěsnění přídavná převodovka
- 117 Oprava vzduch.soustavy podv. - uchycení, přetěsnění potri
- 120 Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy
- 121 Výměna všech pryž.manzet čepů, táhel, lapačů,...
- 122 D+M oprava kloubových hřídelí v uložení polonáprav
- 126 Výměna L+P předního blatníku vč.zástěrky
- 127 Výměna stěračů
- 128 Výměna výpíni dveří
- 129 D+M oprava dílů blatníků a příslušenství
- 130 Broušení podvozku
- 132 Oprava středového sedáku
- 133 Výměna všech olejových náplní podvozku
- 134 Oprava elektrické instalace podvozek - kabeláž, pojistková
- 136 D+M příslušenství podvozku pro lakování
- 137 Oprava přetěsnění horních zátek na skříni zad. náprav
- 138 Oprava - instalace zapínání výstražných světel
- 139 Mytí, odmaštění dílů a skupin podvozkové části
- 142 Výměna krytů všech směrových svítlen
- 144 Výměna regulátor tlaku vzduchu vč.odkal.jimky
- 145 Revize vzduchojemů 8ks
- 148 Výměna uzavíracích kohoutů a čtyřcestného ventilu

- 149 Oprava - výměna přímazávací vzduchu
- 152 Oprava svodů vody UN
- 157 Oprava všech pochozích roštů nástavby
- 159 Jízdní zkouška v délce 40km
- 160 Výměna výstražné osvětlení
- 161 Výměna odpojovač baterií
- 162 Oprava zapínání PTO
- 163 Oprava ovládání ruční plyn
- 164 Výměna volantu
- 165 Výměna předních tlumičů 2ks
- 168 Oprava spodní izolace kabiny
- 170 Oprava brzdového systému - D+M, vyčištění, seřízení
- 171 Oprava - výměna manometr 2ks
- 174 Příprava na provedení STK
- 175 Manipulace s nepojízdným vozidlem
- 176 STK + Emise
- 180 Oprava - přetěsnění pístnice zvedání kabiny
- 181 Oprava ostřikovačů
- 182 Oprava přetěsnění vstříkovací čerpadlo
- 183 Oprava tlaková koncovka
- 184 Provedení antikorozi ochrany podlahy a dutin kabiny
- 185 Kontrola těsnosti a funkčnosti všech uzávěrek
- 186 Kontrola těsnosti, vůlí a funkčnosti řízení
- 187 Celková oprava výfukového potrubí topení vč.kolene
- 188 Oprava - přetěsnění čerpadla zvedání kabiny
- 189 D+M oprava zadní nárazník
- 190 Provedení defektace

840 230,00 Kč

979 606,77 Kč

22 225,00 Kč 1 842 061,77 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 5.8.2021

Marek Myšíka

Elektronický podpis - 12.8.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Vít Watroba, Ph.D.
Vydal : AC AelD3.1 - Issuing Ce...
Platnost do : 8.7.2022 10:39:00-00+02:00