

## Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 15/2021 – 1 RD ag.č. 21225004921  
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		<b>Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.</b> Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice  Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	GM-568/1S91-komplet SURN CZ pro KUB	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  <p style="text-align: right;">plukovník Ing. Luděk TEGER ..... velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</p> <p><b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b>                  hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:                  [REDACTED]</p>	
<b>Evidenční číslo:</b>	vpz. 780-19-74 v.č. 004		
<b>Rok výroby:</b>	-		
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Nepožadována		
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Na technice GM 568/1S91 – komplet SURN pro KUB vpz. 780-19-74 v.č. 004 budou odstraněny níže uvedené závady: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porucha přijímače KPN - vysoké šumové číslo;</li> <li>- POD F v.č. 010 (interkom) - porucha komunikace a tlačítek trackballu;</li> <li>- Porucha přijímače 1. kanálu přehledu - závada desky MOP1, závada dodatečného útlumu signálu.</li> </ul>			
<b>Místo: VÚ 4312 Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice.</b> Požadované práce vykoná RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.			
<b>Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 30.9.2021</b> <b>Nabídková cena</b>			
<b>Zhotovitel:</b>			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací		
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací		
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací		
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací		
<b>Celkem Kč bez DPH:</b>			102 986,00
Nabídková cena celkem 102 986,00 Kč bez DPH, 124 613,06 Kč s DPH.			
<b>Zástupce zhotovitele:</b> [REDACTED]			
Ve Šternberku dne:		Ve Strakonících dne:	
Ing. Petr Kratochvíl Datum: 2021.07.29 14:52:32 +02'00'			
Za Zhotovitele: ..... <b>Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel</b>		Za Zástupce objednatele: ..... <b>plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel</b>	

Kalkulace k nabídce PL 15/2021													
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Řízení zakázky	3								viz níže - činnosti Retia a.s.			
Činnosti - RETIA, a.s.													
2	Převzetí techniky	2											
3	Oprava POD F (interkom)	10			Deska RABBIT	RCM3209, N	1						
4					Tlačítka trackballu	prvek ovládací 92-458.100, N	2						
5					Deska tlačítek	Trackball KTT, N	1						
6	Oprava poruchy přijímače KPN												
7	Oprava poruchy přijímače 1. kanálu												
8	Předání techniky	2											
<b>CELKEM</b>		<b>17</b>		<b>33 955,00 Kč</b>					<b>6 409,00 Kč</b>	<b>62 622,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>102 986,00 Kč</b>	<b>124 613,06 Kč</b>