

PROTOKOL O OPRAVĚ č. 4210501

Strana 1/1

Vaše objednávka č. VO-ZT-2021-000204
ze dne: 19.07.2021
Technik:
Typ záruky: Mimo záruku

Odběratel:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Polní 553/3
639 00 Brno Štýřice, ČR
IČO: 48512478
DIČ: CZ48512478

Příjemce:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace,
Polní 553/3
639 00 Brno Štýřice, ČR

Pol.	Kat.č. / Popis / Výrobce	Sériové číslo / Lot	Inventární číslo	Kusů
1	USS-H60NF3L/WR SAMSUNG MEDISON H60 - digitální barevný ultrazvukový přístroj; - MultiVison, ClearVision, Smart4D, DICOM 3.0 ; Samsung Medison	S0XRM3HH900045J		1

Požadavek zákazníka:

Výměna sondy

Popis závady:

Vadná sonda

Popis provedené práce:

Oprava sondy výměnou.

Spotřebované náhradní díly, materiál a práce:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	SN / Lot
1	USP-CE28F7A/WR SAMSUNG MEDISON 2-8 MHz širokopásmová konvexní sonda	1	K0G7M3GN400003B

Poznámky:

Chyba odstraněna: ANO
Provedena kontrola
funkčnosti a bezpečnosti: ANO
Technik:

Datum:
04.08.2021

Potvrzení opravy:

(razítko a podpis)

Prosíme o zaslání potvrzeného protokolu zpět na naši adresu. Děkujeme