

Rozpočtové náklady na instalaci

Příloha č. 2

"Výměna plynových kotlů v objektu Husitská 1071/2 v Teplicích - OOP TP

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Zdroj tepla + Vytápění		804 901,00
OPZ		68 626,00
Stavební úpravy		81 021,00
Elektro		85 438,00
Mezisoučet 1	0,00	1 039 986,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 039 986,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 039 986,00
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Rezerva 0,00%		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 039 986,00
Základ a hodnota DPH 21%		218 397,06
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 258 383,06