

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****AUTO LAŠÁK RÝMAŘOV s.r.o.****Revoluční 593/26****795 01 Rýmařov****Česká republika**

IČ 29385253

DIČ CZ29385253

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

DATUM

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

OBJ-00173-2021-124

13. 9. 2021

XXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:**

Oprava předního nárazníku a poškozené přední kapoty

Objednáváme u Vás opravu předního nárazníku a opravu vystřelené přední kapoty na vozidle Hyundai Tuscon 6H8 2166

Interní číslo objednávky:

KL-106/2021

Termín plnění objednávky:

1. 9. 2021 – 15. 9. 2021

Místo plnění:

Rýmařov

Cena s DPH:

77 458,00 CZK

Na fakturu uvádějte číslo objednávky:

OBJ-00173-2021-124

Schválil dne: 13. 9. 2021

XXXXXXXX XXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s. p., elektronicky podepsal: