



# Ceník prací 2019

( bez DPH)

| Kod   | Název                              | cena   |
|-------|------------------------------------|--------|
| 10001 | zahájení a ukončení montáže/opravy | 450 Kč |
| 10006 | hodinová zúčtovací sazba           | 550 Kč |

## ELEKTR. PŘÍSTROJE - STROJOVNA

### 101 Jistič všech typů

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 10101 | výměna | 850 Kč |
|-------|--------|--------|

### 102 Tavná pojistka

|       |                 |        |
|-------|-----------------|--------|
| 10201 | výměna pojistky | 60 Kč  |
| 10202 | výměna lůžka    | 250 Kč |

### 103 Hlavní vypínač

|       |                |        |
|-------|----------------|--------|
| 10301 | vyčištění      | 350 Kč |
| 10302 | výměna nebo DM | 700 Kč |
| 10303 | oprava přívodu | 990 Kč |

### 104 Koncový vypínač

|       |                                |        |
|-------|--------------------------------|--------|
| 10401 | vyčištění, seřízení, promazání | 350 Kč |
| 10402 | výměna nebo DM                 | 820 Kč |
| 10403 | seřízení KyZ (vč.zastávek)     | 950 Kč |

### 105 Směrový stykač

|       |                      |          |
|-------|----------------------|----------|
| 10501 | oprava na místě      | 350 Kč   |
| 10502 | výměna za stejný typ | 580 Kč   |
| 10503 | výměna za jiný typ   | 1 080 Kč |

### 106 Relé

|       |                      |          |
|-------|----------------------|----------|
| 10601 | oprava na místě      | 250 Kč   |
| 10602 | výměna za stejný typ | 490 Kč   |
| 10603 | výměna na patici     | 255 Kč   |
| 10604 | výměna za jiný typ   | 920 Kč   |
| 10605 | výměna na VRN3       | 1 860 Kč |

|       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 20104 | výměna axiálního ložiska S5, S6   | 8 650 Kč |
| 20105 | seřízení axiálního ložiska do S4  | 1 260 Kč |
| 20106 | seřízení axiálního ložiska S5, S6 | 1 540 Kč |
| 20107 | výměna gumových válečků           | 3 550 Kč |
| 20108 | výměna oleje S1,S2                | 980 Kč   |
| 20109 | výměna oleje S3, S4               | 1 260 Kč |
| 20110 | výměna oleje S5, S6               | 1 680 Kč |
| 20111 | doplnění oleje do S4              | 480 Kč   |
| 20112 | doplnění oleje nad S4             | 610 Kč   |

### 202 Kladky, ložiska

|       |                           |        |
|-------|---------------------------|--------|
| 20201 | prom.lisem pomocí redukce | 155 Kč |
| 20202 | promazání, doplnění tuku  | 155 Kč |

### 203 OR - strojovna

|       |                             |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| 20301 | vyčištění, promazání, umytí | 670 Kč   |
| 20302 | výměna za stejný typ        | 1 880 Kč |
| 20303 | výměna za jiný typ          | 4 760 Kč |

### 204 Brzda

|       |                                      |          |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 20401 | výměna obložení LM 12                | 2 950 Kč |
| 20402 | seřízení brzdových čelistí           | 775 Kč   |
| 20403 | výměna obj. třecí spojky (4 čelisti) | 4 790 Kč |
| 20404 | seřízení třecí spojky (4 čelisti)    | 2 165 Kč |

## KLECE

### 301 Spínače, snímače (klcc, dveře)

|       |                            |          |
|-------|----------------------------|----------|
| 30101 | oprava a seřízení na místě | 745 Kč   |
| 30102 | výměna a seřízení          | 1 035 Kč |
| 30103 | výměna za jiný typ         | 1 425 Kč |

### 302 Tlačítkové tablo panel

|                              |                                 |          |                                      |                                         |          |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 10606                        | výměna kompl. VRN3, VBN3 atd.   | 2 650 Kč | 30201                                | oprava na místě-1 ks                    | 645 Kč   |
| 10607                        | výměna za adaptér               | 5 880 Kč | 30202                                | výměna na místě - 1 ks                  | 485 Kč   |
| <b>107 Výťahový rozvaděč</b> |                                 |          | 30203                                | výměna celého tabla na místě            | 1 995 Kč |
| 10701                        | vyčištění, seřízení             | 420 Kč   | 30204                                | oprava celého tabla na místě            | 1 455 Kč |
| 10702                        | oprava na místě                 | 1 840 Kč | 30205                                | oprava panelu na místě                  | 1 995 Kč |
| 10706                        | Oprava, seřízení a výměna FSM   | 3 200 Kč | 30206                                | výměna celého panelu                    | 2 885 Kč |
| 10707                        | Oprava, seřízení mikropr. desky | 3 860 Kč | 30207                                | výměna za jiný typ příplatek            | 5 925 Kč |
| 10709                        | Oprava měniče, Autotuning       | 2 990 Kč | 30208                                | oprava, nast. komunik, hl. pater, displ | 1 660 Kč |
| <b>108 Brzdový magnet</b>    |                                 |          | <b>303 Odkláněcí magnet a křivka</b> |                                         |          |
| 10801                        | oprava na místě                 | 455 Kč   | 30301                                | oprava, seřízení oM1                    | 785 Kč   |
| 10802                        | výměna nebo DM                  | 885 Kč   | 30302                                | oprava, seřízení křivky oM1             | 995 Kč   |
| 10803                        | výměna cívky                    | 1 450 Kč | 30303                                | výměna oM1                              | 1 735 Kč |
| <b>109 Elektromotory</b>     |                                 |          | 30304                                | výměna křivky oM1                       | 1 475 Kč |
| 10901                        | vystředění do osy do S3         | 950 Kč   | 30305                                | oprava, seřízení OM 48/10               | 1 225 Kč |
| 10902                        | vystředění do osy S4,S5         | 1 290 Kč | 30506                                | instalace nové křivky + OM              | 5 640 Kč |
| 10903                        | vystředění do osy -,56          | 5 660 Kč | 30307                                | výměna za jiný typ - příplatek          | 5 965 Kč |
| 10904                        | výměna za stejný typ            | 5 250 Kč | <b>304 Osvětlení klece</b>           |                                         |          |
| 10905                        | výměna za jiný typ              | 9 985 Kč | 30401                                | oprava na místě                         | 760 Kč   |
| 10906                        | doplnění oleje ložisek          | 255 Kč   | 30402                                | výměna tělesa                           | 1 750 Kč |
| 10907                        | výměna oleje ložisek            | 525 Kč   | 30403                                | výměna za jiný typ - příplatek          | 2 950 Kč |
| 10908                        | vyčištění, výměna olejoznaku    | 265 Kč   | 30404                                | výměna žárovky                          | 315 Kč   |
| <b>STROJE A JEJICH ČÁSTI</b> |                                 |          | 30405                                | výměna zářivky trubice                  | 385 Kč   |
| <b>201 Převodovky</b>        |                                 |          | 30406                                | oprava ventilátoru                      | 1 325 Kč |
| 20101                        | očištění, umytí celého stroje   | 1 950 Kč | <b>305 Vlečné kabely</b>             |                                         |          |
| 20102                        | výměna axiálního ložiska S3     | 6 250 Kč | 30501                                | vyrovnaní a upevnění všech              | 1 665 Kč |
| 20103                        | výměna axiálního ložiska S4     | 6 755 Kč | 30502                                | výměna nebo doplnění I ks               | 2 485 Kč |
|                              |                                 |          | 30503                                | výměna závěsu kabelu - 1 ks             | 955 Kč   |
| <b>306 Kabinové dveře</b>    |                                 |          | 50107                                | výměna DUI, DU4                         | 1 085 Kč |

|                                |                                   |          |  |                                                  |                                         |          |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 30601                          | oprava a seřízení ručních dveří   | 650 Kč   |  | 50108                                            | seřízení uzáv. nákladního výtahu        | 1 885 Kč |
| 30602                          | DM pro opravu do dílny            | 3 650 Kč |  | 50109                                            | promazání Dul, DU4 apod.                | 230 Kč   |
| 30603                          | oprava a seř. automatických dveří | 1 220 Kč |  | <b>502 Šachetní dveře osobního výtahu</b>        |                                         |          |
| 30604                          | seřízení proti sevření            | 985 Kč   |  | 50201                                            | kompletní seřízení a promazání          | 620 Kč   |
| 30605                          | seřízení reverzního spínače       | 755 Kč   |  | 50202                                            | seřízení samozavírání všech typů        | 440 Kč   |
| 30606                          | výměna kladky - I ks              | 545 Kč   |  | 50203                                            | výměna samozavírání za stejný typ       | 795 Kč   |
| 30607                          | výměna běžce- I ks                | 285 Kč   |  | 50204                                            | oprava samozavírání na místě            | 825 Kč   |
| 30608                          | oprava a seřízení pohonu dveří    | 1 420 Kč |  | 50205                                            | výměna samozavírání za jiný typ         | 1 555 Kč |
| 30609                          | oprava, výměna fotozávory         | 985 Kč   |  | 50206                                            | výměna pružiny a seřízení               | 495 Kč   |
| <b>307 Křivka PP, clony</b>    |                                   |          |  | 50211                                            | výměna drátoskla                        | 1 955 Kč |
| 30701                          | upevnění a seřízení               | 725 Kč   |  | 50212                                            | výměna lepeného skla - velké            | 2 680 Kč |
| 30702                          | výměna nebo DM                    | 1 280 Kč |  | 50213                                            | výměna lepeného skla - malé             | 1 485 Kč |
| 30703                          | seřízení clony-I patro            | 325 Kč   |  | 50214                                            | výměna vodičů dveří                     | 435 Kč   |
| <b>308 Závěs - zachycovače</b> |                                   |          |  | 50215                                            | seřízení křídla dveří (1 dveře)         | 755 Kč   |
| 30801                          | vyrovnání vahadla                 | 775 Kč   |  | <b>503 Šachetní dveře nákladního výtahu</b>      |                                         |          |
| 30802                          | vyčištění, seřízení závěsu        | 695 Kč   |  | 50301                                            | kompl. seřízení a prom.do 4 m2          | 1 160 Kč |
| 30803                          | vyčištění, seřízení zachycovačů   | 1 685 Kč |  | 50302                                            | kompl. seřízení a prom.nad 4 m2         | 1 850 Kč |
| 30804                          | výměna všech zachycovačů          | 1 495 Kč |  | 50303                                            | oprava padací lišty                     | 1 435 Kč |
| 30805                          | umytí hlavy klece                 | 1 765 Kč |  | 50304                                            | oprava zvedací lišty-I táhlo            | 1 255 Kč |
| 30860                          | zkrácení lana 1 ks                | 1 865 Kč |  | 50305                                            | vyrovnání                               | 2 455 Kč |
| <b>309 Vodící čelisti</b>      |                                   |          |  | 50306                                            | DM křídla dveří s vyrovnáním            | 3 320 Kč |
| 30901                          | seřízení a vymezení vůle -2 ks    | 935 Kč   |  | <b>504 Šachetní dveře malého výtahu, bariéry</b> |                                         |          |
| 30902                          | výměna čelisti -2 ks              | 1 455 Kč |  | 50401                                            | kompletní seřízení a promazání          | 1 180 Kč |
| 30903                          | dotažení výplně kabiny            | 1 565 Kč |  | 50402                                            | výměna lanka                            | 1 895 Kč |
| <b>310 Podlaha - strop</b>     |                                   |          |  | 50403                                            | oprava, prom. a seřízení dveřního zámku | 775 Kč   |
| 31001                          | výměna dřevěné podlahy lm         | 1 020 Kč |  | 50404                                            | oprava najíždky dveřního zámku          | 420 Kč   |
| 31002                          | seřízení, vyčištění, promazání    | 625 Kč   |  | <b>505 Poklop stolového nákladního výtahu</b>    |                                         |          |
| 31003                          | výměna podlahoviny do lm          | 1 385 Kč |  | 50501                                            | vyrovnání                               | 2 345 Kč |
| 31004                          | vyčištění stropu kabiny           | 375 Kč   |  | 50502                                            | seřízení, promazání                     | 1 465 Kč |

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| <b>311</b> | <b>OR - kabina</b>   |          |
| 31101      | zkrácení lanka       | 1 225 Kč |
| 31102      | výměna lanka, DM     | 2 165 Kč |
| 31103      | dotažení svorek      | 385 Kč   |
| 31104      | doplnění svorky-I ks | 275 Kč   |

**VODÍTKA A PROTIVÁHY**

|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>401</b> | <b>Vodítka klece a protiváhy</b>  |           |
| 40101      | vyrovnání vodítek 1m (pár)        | 185 Kč    |
| 40102      | dotažení spojek - 1 ks            | 215 Kč    |
| 40103      | dotažení příchytok 1 pár          | 185 Kč    |
| 40104      | výměna příchytok - 1 ks           | 215 Kč    |
| 40105      | kompl.vyrov. a dotažení do 2 st.  | 1 375 Kč  |
|            | kompl.vyrov. a dotažení do 7 st.  | 2 160 Kč  |
|            | kompl.vyrov. a dotažení do 9 st.  | 2 645 Kč  |
|            | kompl.vyrov. a dotažení nad 9 st. | 3 425 Kč  |
| 40106      | vyrovnání drátů                   | 3 240 Kč  |
| 40107      | výměna drátů                      | 11 900 Kč |

|            |                                    |          |
|------------|------------------------------------|----------|
| <b>402</b> | <b>Protiváha</b>                   |          |
| 40201      | seřízení vůle čelisti mezi vodítky | 665 Kč   |
| 40202      | výměna vodících čelisti - 2 ks     | 975 Kč   |
| 40203      | výměna vod, čelistí (dráty) -4 ks  | 975 Kč   |
| 40204      | vyrovnání závěsu                   | 1 185 Kč |

**ŠACHETNÍ DVEŘE**

|            |                                 |        |
|------------|---------------------------------|--------|
| <b>501</b> | <b>Spínače šachetních dveří</b> |        |
| 50101      | oprava, vyčištění, seřízení SV4 | 375 Kč |
| 50102      | výměna SV4                      | 565 Kč |
| 50103      | výměna můstku SV4, seřízení     | 385 Kč |
| 50104      | výměna spínače v DUL, DU4       | 525 Kč |
| 50105      | výměna vnitřní páčky DUL        | 565 Kč |

**ZAŘÍZENÍ ŠACHTY**

|            |                                   |          |
|------------|-----------------------------------|----------|
| <b>601</b> | <b>Patrový přepínač</b>           |          |
| 60101      | oprava, prom. a seřízení na místě | 885 Kč   |
| 60102      | výměna nebo DM                    | 1 575 Kč |
| 60103      | nastavení clonky, seřízení 1 etáž | 445 Kč   |

|            |                           |        |
|------------|---------------------------|--------|
| <b>602</b> | <b>Tlačítkový ovladač</b> |        |
| 60201      | oprava, vyčištění         | 355 Kč |
| 60202      | výměna nebo DM            | 665 Kč |
| 60203      | výměna signální žárovky   | 85 Kč  |
| 60204      | výměna displeje           | 995 Kč |

|            |                       |          |
|------------|-----------------------|----------|
| <b>603</b> | <b>Nouzový signál</b> |          |
| 60301      | oprava, seřízení      | 1 095 Kč |
| 60302      | výměna zvonku         | 665 Kč   |

|            |                          |          |
|------------|--------------------------|----------|
| <b>604</b> | <b>OR - dolní část</b>   |          |
| 60401      | promazání                | 465 Kč   |
| 60402      | oprava, seřízení spínače | 465 Kč   |
| 60403      | výměna spínače           | 715 Kč   |
| 60404      | výměna ložiska           | 2 355 Kč |
| 60405      | výměna celé dolní části  | 1 745 Kč |

|            |                                |          |
|------------|--------------------------------|----------|
| <b>605</b> | <b>Koncový vypínač</b>         |          |
| 60501      | vyčištění, seřízení            | 1 285 Kč |
| 60502      | DM tyčového KV                 | 2 865 Kč |
| 60503      | DM táhlový KV, oprava na místě | 3 845 Kč |

|            |                        |        |
|------------|------------------------|--------|
| <b>606</b> | <b>Návody a štítky</b> |        |
| 60601      | doplnění - 1 ks        | 150 Kč |

|            |                              |          |
|------------|------------------------------|----------|
| <b>607</b> |                              |          |
| 60701      | nárazníky - montáž - 1 výtah | 3 695 Kč |
| 60702      | vyčištění dna šachty         | 745 Kč   |

|            |                      |  |
|------------|----------------------|--|
| <b>608</b> | <b>Revizní jízda</b> |  |
|------------|----------------------|--|

|       |                                |        |  |       |                   |          |
|-------|--------------------------------|--------|--|-------|-------------------|----------|
| 50106 | výměna a seřízení vnější páčky | 595 Kč |  | 60801 | montáž a zapojení | 6 455 Kč |
|-------|--------------------------------|--------|--|-------|-------------------|----------|

**MAZÁNÍ****701 Vodítka**

|       |                                       |        |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 70101 | výtah do 5 stanic                     | 565 Kč |
| 70102 | výtah 5-9 stanic                      | 685 Kč |
| 70103 | výtah nad 9 stanic                    | 875 Kč |
| 70104 | výměna oleje hydraul.výtahu - za 1 l  | 52 Kč  |
| 70105 | mazání lan                            | 865 Kč |
| 70106 | odsátí oleje a doplnění oleje do maza | 425 Kč |
| 70201 | paušál čistící prostředek             | 300 Kč |
| 70202 | paušál mazací prostředek              | 300 Kč |

**800 ZKOUŠENÍ VÝTAHU****801 Odborné zkoušky**

|       |                               |          |
|-------|-------------------------------|----------|
| 80101 | jednorychlostní s ruč. dveřmi | 2 900 Kč |
| 80102 | dvourychlostní s ruč. dveřmi  | 3 900 Kč |
| 80103 | dvourychlostní s aut. dveřmi  | 4 100 Kč |
| 80104 | bezstrojovný do 2000 kg       | 4 350 Kč |
| 80105 | bezstrojovný nad 2000 kg      | 4 800 Kč |
| 80111 | hydraulický                   | 4 100 Kč |
| 80112 | malý nákladní                 | 2 250 Kč |
| 80113 | stolový                       | 2 850 Kč |

**802 Odborné prohlídky**

|       |                                             |          |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| 80201 | jednorychlostní s ruč. dveřmi               | 1 350 Kč |
| 80202 | dvourychlostní s ruč. dveřmi<br>do 2000 kg  | 1 350 Kč |
| 80203 | dvourychlostní s aut. dveřmi<br>do 2000 kg  | 1 400 Kč |
| 80204 | dvourychlostní s ruč. dveřmi<br>nad 2000 kg | 1 850 Kč |
| 80205 | dvourychlostní s aut. dveřmi<br>nad 2000 kg | 1 950 Kč |
| 80206 | bezstrojovný                                | 1 720 Kč |
| 80207 | bezstrojovný nad 2000 kg                    | 2 150 Kč |
| 80211 | hydraulický - jednopístový                  | 1 580 Kč |
| 80212 | hydraulická - dvoupístový                   | 1 980 Kč |
| 80221 | malý nákladní / plošina                     | 800 Kč   |
| 80311 | Provozní prohlídka                          | 300 Kč   |

**Inspekční prohlídky**

|       |                             |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| 9913  | inspekční prohlídka         | 4 100 Kč |
| 80501 | zkouška požární bezpečnosti | 2 180 Kč |

**Dopravné**

|       |                               |        |
|-------|-------------------------------|--------|
| 90105 | paušál doprava do 5 km        | 150 Kč |
| 90101 | paušál doprava do 10 km       | 300 Kč |
| 90102 | paušál doprava do 20 km       | 560 Kč |
| 90103 | paušál doprava do 30 km       | 800 Kč |
| 90104 | paušál nad 30 km-cena za 1 km | 14 Kč  |