

Objednávka 03.2928/21

Bruker s.r.o.
I : 28297211
Pražákova 1000/60
619 00 Brno 19

I O: 61388963 DI : CZ61388963

Praha dne 09.09.2021
Dodací lh ta Ihned
Bankovní spojení 134197355/0300
Vy izuje [redacted]
E-mail [redacted]
Telefon [redacted]
FAX

Nazev	Po et	Jednotka
Katalogové íslo	Cena v K	
vymena detektoru a vakuove merky pristroje MALDI Ultraflex viz prilozene nabidky	1,00	ks
	328 030,00 K	
	328 030,00 K	

nabídky v p íloze

Pro p íjem zboží vjezd z Stavitzské ul.!

Faktura musí vždy obsahovat naše íslo objednávky, bez tohoto ísla nelze fakturu zpracovat
Fakturu, v etn dodacího listu, zašlete na e-mail: podatelna@uochb.cas.cz