

OBJEDNÁVKA

č. : 397/21/01

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517ELTODO, a.s.
Novodvorská 1010
Praha 4
142 00

Objednatel (IČ, DIČ, adresa)

IČ: 05583926
web: www.tsub.cz
tel: 572 805 400TSUB, příspěvková organizace
Větrná 2037
688 01 UHERSKÝ BROD**Korespondence:**

Nerudova 193, 688 01 UHERSKÝ BROD

Vystaveno: 15. 9. 2021
Datum dodání:
Vystavil: Bc. Petr Podolan
Telefon:
E-mail:

Objednáváme u Vás tímto na základě Vaší nabídky opravu chodeckého stožáru po autonehodě.
Stožár je součástí SSZ na křižovatce ulic Pod Valy x U Žlebu.

Dle CN se jedná o kompletní výměnu stožáru vč. návěstidla.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
1.oprava chodeckého stožáru po nehodě (SSZ Raciola)	1	ks	70 301.00
Předpokládaná cena celkem vč. DPH:			70 301.00

*Pro vnitřní potřebu TSUB, p. o.**Individuální / limitovaný příslib *)**Individuální příslib: Datum a podpis Správce rozpočtu***) Nehodící se škrtněte*

Předkontace:

Su Au Uz Ns Ak Org
511 0 0 22 0 4042

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná.
V korespondenci uvádějte číslo objednávky. Uvedené částky jsou pouze informativní a jsou uváděny včetně DPH. Minimální splatnost daňového dokladu je 14 dní.

Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ. Nejsme plátcí DPH!

Schválil:

Ing. Bohumír Gottfried

Razítko a podpis:

Dodavatel akceptuje objednávku:

Razítko a podpis: