

Nabídka na poskytování služby – DODATEK č. 1

na základě požadavkového listu č. 11/2021 1-RD
podle rámcové dohody č. 201060291 – ag. č. 21225000549

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]																																						
Typ/modifikace techniky:	GM-578/2P25	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: [REDACTED]																																						
Evidenční číslo:	VPZ 835-72-90 v.č. 513084007																																							
Rok výroby:	1984																																							
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola																																							
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava dle KZ č. 11/2021 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-578/2P25. Místo: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk Termín (doba) ukončení poskytování služby: Z důvodu pozdního dodání náhradních dílů k opravě vozidla musíme prodloužit termín opravy, a to do 26.11.2021. Za příp. komplikace se omlouváme. Nabídková cena <table border="1"><tr><td colspan="5">Zhotovitel:</td></tr><tr><td>Druh nákladů:</td><td>Stručný popis</td><td>Jednotková cena</td><td>Počet jednotek</td><td>Cena celkem</td></tr><tr><td>Náklady na vlastní výkony:</td><td>Viz příloha s kalkulací</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Materiálové náklady:</td><td>Viz příloha s kalkulací</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kooperace:</td><td>Viz příloha s kalkulací</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ostatní náklady:</td><td>Viz příloha s kalkulací</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Celkem Kč bez DPH:</td><td>1 479 541,00</td></tr></table> Nabídková cena celkem 1 479 541,00 Kč bez DPH, 1 790 244,61 Kč s DPH. <table><tr><td>Zástupce zhotovitele: [REDACTED] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i> Ve Šternberku dne: Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Kratochvíl Datum: 2021.09.01 10:14:09 +02'00' Za Zhotovitele:Kratochvíl Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel</td><td>Ve Strakonici dne: Za Zástupce objednatele: plk. Ing. Luděk TEGER, velitel</td></tr></table>				Zhotovitel:					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací				Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací				Kooperace:	Viz příloha s kalkulací				Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací				Celkem Kč bez DPH:				1 479 541,00	Zástupce zhotovitele: [REDACTED] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i> Ve Šternberku dne: Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Kratochvíl Datum: 2021.09.01 10:14:09 +02'00' Za Zhotovitele: Kratochvíl Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel	Ve Strakonici dne: Za Zástupce objednatele: plk. Ing. Luděk TEGER, velitel
Zhotovitel:																																								
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																				
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací																																							
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací																																							
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací																																							
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací																																							
Celkem Kč bez DPH:				1 479 541,00																																				
Zástupce zhotovitele: [REDACTED] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i> Ve Šternberku dne: Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Kratochvíl Datum: 2021.09.01 10:14:09 +02'00' Za Zhotovitele: Kratochvíl Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel	Ve Strakonici dne: Za Zástupce objednatele: plk. Ing. Luděk TEGER, velitel																																							

Kalkulace k nabídce PL 11/2021 vozidlo GM-578/2P25 vpz: 835-72-90												
p.č.	Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.												
1	Přejímka vozidla											
2	Oprava špatného zatáčení vozidla ve druhé poloze											
3	Výměna torzních tyčí			Torzní tyč	575-12.10.070, R							
				Torzní tyč	575-12.10.075, R							
				Přední pouzdro	575-12.10.102, R							
				Přední pouzdro	575-12.10.489, R							
				Zadní pouzdro	575-12.10.008, R							
				Zadní pouzdro	575-12.10.103, R							
4	Demontáž, repase a zpětná montáž tlumičů pérování											
5	Demontáž, repase a zpětná montáž pojezdových kol a rozet											
6	Výměna pojezdových pásů			Pás pojezdový	575-12.40.014-A, R							
7	Výměna zadních zástěrek											
8	Výroba krycí plachty											
9	Výměna těsnění dveří bočních schrán a krytu motorového prostoru											
10	Oprava stěrače v levém periskopu řidiče											
11	Výměna všech strátek stěračů											
12	Přetěsnění turbíny GTD 5 M (únik oleje a paliva) - pouze přetěsnění přívodních trubek na turbíně ve vozidle, nikoliv demontáž turbíny a přetěsnění jejích částí. Kontrola provedena pouze v rozsahu: test funkčnosti a jestli je patrný únik provozních kapalin.											
13	Oprava úniku paliva turbíny při jejím chodu (demontáž palivové soustavy, přetěsnění podávacího a regulačního čerpadla, montáž a zkoušení)											
14	Defektace strojového spodka											
15	Drobné operativní zámečnické práce a výroba drobných dílů (tj. atypické podložky, šrouby, matice, vložky, hadice, těsnění, roletky aj.) potřebné k opravě											
16	Stacionární zkouška po opravě											
17	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)											
18	Administrace zakázky											
19	Součinnost při kontrole ZSOJ											
20	Předání vozidla											
	Další nalezené závady											
21	Oprava výfukového síta - deformované											
22	Oprava roletek řidiče a velitele - potřhané											
23	Oprava "P" krytu předního světlometu											
24	Zničený šroub pantu příkopu velitele - výměna											
25	Oprava prasklé hadice z nádržky ostřikovače vel. věže											
26	Repase napínacích kladek											
27	Nesvítil kontrolka zavřených žaluzií - oprava											
28	Netěsnost vlnovce výfuku - oprava											
29	Nefunkční ochranný kryt nad motorem - oprava											
30	Zanesený motorový prostor - čištění											
31	Deformovaná koule ovládání ručního plynu - výměna											
32	Výměna poškozených hadic vodního systému											
33	Výměna šroubů panelu jističů											
34	Seřízení systému stírání skel											
35	Oprava nefunkčního stěrače velitele (pravá strana)											
36	Oprava napínání pojezdových pásů											
CELKEM		907	784 581,00 Kč			2		694 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 479 541,00 Kč	

3 460
3 460 Elektronický podpis - 15.9.2021
50 170 Certifikát autora podpisu :
Jméno - Ladislav Stelánek