

Nabídka na poskytování služby - DODATEK č. 1
na základě požadavkového listu č. 53/2021 ag. číslo 21225000954
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

| | | | |
|--|----------------------------|---|--|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | | Zhotovitel: RETIA, a.s. Pražská 341, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice Jehož jménem jedná: Ing. Michal SATRAPA generální ředitel a předseda představenstva Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] | |
| Typ/modifikace techniky: | Čidlo průzkumné RVR PVO | Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 [REDACTED] <p style="text-align: right;"><u>plukovník Ing. Luděk TEGER</u> velitel útvaru</p> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [REDACTED] | |
| Evidenční číslo: | vpz. 729-23-01 v.č. 002 | | |
| Rok výroby: | 2014 | | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | Ano | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Požadováno Číslo telefonu: <p style="text-align: right;"><i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i></p> | | | |
| Vyjádření zástupce objednatele: <div style="text-align: right;">[REDACTED]</div> <p style="text-align: right;"><i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i></p> | | | |
| Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení nálezové opravy celé soupravy. Součástí nálezové opravy bude: <ul style="list-style-type: none"> • Provedení TÚ 2 v plném rozsahu Práce budou provedeny dle odsouhlaseného rozsahu k provedení nálezové opravy, se zaměřením na: <ul style="list-style-type: none"> • Stav radarové hlavy RH • Stav otočné plošiny TT • Stav počítače signálového a datového zpracován SDP • Stav pracoviště operátora OWS • Stav pracoviště velitele CWS • Stav zástavby podvozku BUP nástavby | | | |

- Stav podvozku 3,5 t Agados
- Stav hydrauliky HYA
- Stav prostoru příslušenství EQA
- Stav prostoru elektrocentrály PGA
- Stav prostoru elektroniky ELA 1
- Stav prostoru elektroniky ELA 2
- Stav prostoru obsluhy CRA

Bude provedena oprava, případně výměna, zjištěných vadných komponentů, případně komponentů nesplňujících požadované parametry.

Místo: RETIA, a.s.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby:

Žádáme o prodloužení termínu ukončení poskytování služby z důvodu prodloužení dodání služeb poddodavatelem, a to do 31. 10. 2021. Za případné komplikace se omlouváme.

Nabídková cena:

Nabídková cena celkem: 1 476 613,- Kč bez DPH, 1 786 702,- Kč s DPH

Podrobný cenový rozpad viz příloha kalkulace k nabídce.

Zástupce poskytovatele:

Ing. Michal Török
titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích dne: 20. 9. 2021

Ve Strakoniciích dne: 21.9.2021

Za poskytovatele: .

Ing. Michal TÖRÖK

Za objednatele: .

plukovník Ing. Luděk TEGER
vz. pplk. Ing. Pavel Hanus