

[REDACTED]

Od: Cambridge Trading Company Kolín s.r.o. [REDACTED]
Odesláno: úterý 13. července 2021 13:15
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} Oprava po poškození bleskem

Dobrý den

Na základě předběžné prohlídky technikem 9.7.2021 byly zjištěny následující poškozené komponenty .

V noci z 8 na 9.7. 2021 proběhla bouřka v okolí Semenářského závodu .Dle historie z ústředny EZS lze vyhodnotit ,že celkem 2 x udeřil blesk než byl vyřazen zabezpečovací a kamerový systém z provozu .

Při kontrole bylo zjištěno poškození kabeláže mezi administrativní budovou a luštinou , dále mezi luštinou a chladicí halou, skladem šišek a garážemi .
Dále je poškozena kabeláž k ovládání vjezdové brány .

Soupis poškozeného materiálu :

- Kabeláž viz popis výše cca 1000 m
- Koncentrátory cca 7 ks
- Záložní zdroje.včetně akumulátorů 4 ks
- Detektory pohybu cca 10 ks
- Vstupní čtečky do administrativní haly 2 ks
- Kamery 4 ks
- Záznamové zařízení 1 ks
- Switch 1 ks
- PoE injektor 2 ks

Odhadovaná škoda na materiálu , demontáži a následné montáži ,včetně uvedení do provozu je cca 200 000,- Kč bez DPH

S pozdravem

[REDACTED]

CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín s.r.o.

Nová Ves I Václavské náměstí 31

280 02 Kolín

IČO: 26730766

DIČ: CZ26730766

[REDACTED]



