

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 16/2021 – 1 RD
podle rámcové dohody č. 201060291 – ag. č. 21225006811

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		
Typ/modifikace techniky:	GM-568/1S91 – komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice plukovník Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [REDACTED] email: [REDACTED]@army.cz		
Evidenční číslo:	VPZ 770-45-72 v.č. 003			
Rok výroby:	...			
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola			
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava dle KZ č. 16/2021 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-568/1S91. Místo: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk Termín (dobu) ukončení poskytování služby: do 30. 11. 2021 (za podmínky schválení do 18. 9. 2021) Nabídková cena				
Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 264 995,00
Nabídková cena celkem 1 264 995,00 Kč bez DPH, 1 530 643,95 Kč s DPH.				
Zástupce zhotovitele: Mgr. Petr Tomešek, 725 737 069 <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>				
Ve Šternberku dne: 15.09.2021		Ve Strakonících dne: 23.09.2021		
Za Zhotovitele: ... [REDACTED]		Za Zástupce objednatele: [REDACTED] ...		
Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel		plk. Ing. Luděk TEGER, velitel		

Kalkulace k nabídce PL 16/2021 - 1 RD vozidlo GM-568/1S91 vpz: 770-45-72

p.č.	Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
1	Přejímka vozidla	1										
2	Výměna torzních tyčí a pouzder	24		Torzni tyč	575-12.10.070, R	6						
				Torzni tyč	575-12.10.075, R	6						
				Přední pouzdro	575-12.10.102, R	8						
				Přední pouzdro	575-12.10.489, R	4						
				Zadní pouzdro	575-12.10.008, R	4						
				Zadní pouzdro	575-12.10.103, R	8						
3	Zámečnické práce - oprava korby nad levým pásem	27										
4	Oprava špatného zatáčení vozidla (oprava PSÚ) - zahrnuje demontáž konečného převodu vč. PSÚ z vozidla, oprava PSÚ (demontáž na jednotlivé díly, defektace, čištění jednotlivých dílů, výměna polozek dle defektace - ložiska, lamely hnací a lamely hnané, oprava rozměrových odchylek brzdových bubnů - soustružení, srovnání na jmenovitý rozměr, výměna pryžových těsnění 100 %, zpětná montáž, zkoušení), oprava konečného převodu (demontáž na jednotlivé díly, defektace, čištění, výměna pryžových dílů 100 %, zpětná montáž, zkoušení, povrchová úprava), zpětná montáž a zkoušení; materiál vyroben v rámci bodu 11	140										
5	Demontáž, repase a zpětná montáž tlumičů pérování	120										
6	Demontáž, repase a zpětná montáž pojezdových kol a rozet	210										
7	Výměna pojezdových pásů	16		Pás pojezdový	575-12.40.014-A, R	2						
8	Oprava ostřikovače skla řidiče	8										
9	Výměna všech stírátek stěračů (materiál vyroben v rámci bodu 11)	6										
10	Defektace strojového spodku	20										
11	Drobné operativní zámečnické práce a výroba drobných dílů (tj. atypické podložky, šrouby, matice, vložky, hadice, těsnění, roletky aj.) potřebné k opravě	9										
12	Stacionární zkouška po opravě	6										
13	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)	6										
14	Administrace zakázky	2										
15	Součinnost techniků a kontrolů EA při kontrole ZSOJ	10										
16	Předání vozidla	1										
	Další nalezené závady											
17	Oprava nefunkčního tachometru	20										
18	Repase napínacích kladek - zahrnuje demontáž opotřebovaných napínacích kladek z vozidla, celková kontrola, jejich otryskání, navařování, soustružení, broušení, kontrola navařované a soustružené části, lakování, finální kontrola a zpětná montáž	28										
19	Oprava pravé zadní zástěrky - zahrnuje demontáž staré zástěrky, začistění a předmontážní příprava úchytu, výrobu samotné pryžové zástěrky, a její montáž	5										
CELKEM		659						694 960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 264 995,00 Kč	1 530 643,95 Kč