

Rozpočet na opravu terasy do folie

Objednatel : Zdeněk Drábek tel.602 418 861

Místo stavby: Muzeum Kolín

Zhotovitel : Střechy-Křížek s.r.o. Tel. 608 025 063

IČO: 24207047 DIČ:CZ-24207047

e-mail: info@streachy-krizek.cz

Materiál folie střešní 1,5 mm

Počet ks	Druh	Cena za jed.	Celkem
20	m2	folie střešní 1,5 mm šedá	225 4500
20	m2	Geotextilie 300 g/m2	24 480
20	m2	montáž folie Fatrafol	125 2500
20	m2	montáž Geotextilie	22 440
16	m2	vybourání původní dlažby a betonou	550 8800
16	m2	extrudovaný polystyren pod folii	210 3360
16	m2	montáž polystyrenu	50 800
16	m2	terasová dlažba	253 4048
150	ks	terč pod dlažbu	23 3450
16	m2	montáž dlažby na terče	355 5680
9,5	bm	krycí lišta cu.	195 1852,5
1	ks	terasová vpust' s PVC manžetou	1340 1340
1	ks	montáž vpusti	350 350
16	bm	koutová lišta vyplanil	125 2000
120	ks	kotevní turbošroub universální+podložka	12,5 1500
120	ks	montáž kotvících turbošroubů	8,2 984
20	ks	tvárovka kužel, vlnovec	29 580
1	ks	kontejner na suť	2000 2000
1	ks	práce klempířské	1600
		provozní náklady	3000
		cena bez DPH	49265
		DPH 21%	10346
		Cena Celkem	59611

Regionální muzeum v Kolíně
Karlovo náměstí 8, 280 02 Kolín
IČ: 004/0047
Právní forma: příspěvková organizace

