



## Cenová nabídka

### "Oprava oborního plotu Obora Podražnice"

Lesy České republiky, s.p.  
Sídlo: Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
IČO: 42196451

Lesní správa Horšovský Týn  
Sídlo: Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn  
Ing. Přemysl Randa, lesní správce LS Horšovský Týn  
tel.: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

V Horšovském Týně dne 24. 8. 2021

Cenová nabídka na opravu oplocení - výměna a oprava poničených plotových dílů a pilíře

Odstranění poničených plotových dílů včetně odvozu a likvidace, zhotovení nových dřevěných plotových dílů z řeziva impregnovaného máčením proti dřevokazným škůdcům (úprava terénu ručně, podložení nových plotových dílů kameny - ochrana proti hnilobě)

Spotřeba řeziva na jeden plotový díl délky 8 m, výšky 2,4 m:

40 x 150 mm, dl. 8 m	4 ks
40 x 150 mm, dl. 4 m	4 ks
40 x 150 mm, dl. 5 m	3 ks
40 x 150 mm, dl. 3 m	3 ks
60 x 120 mm, dl. 2,4 m	10 ks
80 x 80 mm, dl. 10 m	1 ks
Celkem řezivo na jeden plotový díl	0,669 m <sup>3</sup>

1. 3 ks plotových dílů x 21 000,- Kč/ks = **63 000,- Kč**

2. Oprava 1 kusu pilíře (vyzdění kamenného zdiva na stávající základ, spárování, zhotovení ŽB krycí desky) x 40 000,- Kč/ks **40 000,- Kč**

**Celkem bez DPH za opravu oplocení a pilíře poničených vichřicí **103 000,- Kč****

---

3. 3 ks plotových dílů x 21 000,- Kč/ks =	<b>63 000,- Kč</b>
<b>Celkem bez DPH za opravu oplocení v havarijním stavu</b>	<b>63 000,- Kč</b>

Poznámka:

Cenová nabídka nezahrnuje nátěr plotových dílů krycím lazurovacím lakem.

[REDACTED]  
Prokurista

