

Výzva bez obnovení č. 21225010903
k rámcové dohodě č. – 21105001287

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení Vojenský útvar 6624 Bechyně 391 65	zhotovitel:	TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131 251 01 Čestlice Servisní středisko: Homole 198 370 01 Č. Budějovice
IČ:	60162694	IČ:	416 92 519
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ 416 92 519
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		Číslo účtu:	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Email:		Email:	

Místo poskytování služby: Homole 198, České Budějovice
Vozidlo: JCB 4CX VPZ 014-83-24
Termín plnění: do 30. 11. 2021

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Celková cena v Kč bez 21 % DPH			70 505,60
Celková cena v Kč s 21 % DPH			85 311,78
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná			

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 21105001287 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „Seznam závad a cenová kalkulace“ – 2 listy

V Bechyni dne:

V Čestlicích dne:

plk. gšt. Ing. Jiří TRŠO
velitel

Petr KOTRŠÁL
jednatel

podpis a razítko objednatele

2021.10.11

Seznam závad a cenová kalkulace:

TERRA

TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131, 251 01 Čestlice, Czech Republic.

Pobočka:

TERRAMET, spol. s r.o.
Servisní středisko Homole 198

Příjemce:

Česká republika - Ministerstvo obrany,
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, ČR
Vojenský útvar 6624 Bechyně

Zakázka č.: 31-400-21

Vyřizuje:

T:

Datum: 30.9.2021

Zjištěné závady stroje JCB

Závady na stroji VPZ: 014-83-24, 2444618

-nefunkční otevírání přední kapoty

-střešní anténa

-klíč na kola

-těsnění rozvaděče předního a zadního pracovního okruhu

-zkrat v ovládání rozvaděčů předního a zadního pracovního okruhu

-nefunkční boční posuv zadního ramene

-nefunkční výsuv zadního ramene

-těsnění pravých dveří

-kryt pod kabinou na pravé straně

-výstražný trojúhelník

TERRA

TERRAMET, spol. s r.o. Obchodní 131, 251 01 Čestlice, Czech Republic, [REDACTED]

-oprava tří kusů pneumatik
[REDACTED]-oprava levého zadního světla
[REDACTED]**Rekapitulace:**

014-83-24		materiál	cena	práce	cena práce	celkem
	nefunkční otevírání přední kapoty					
	střešní anténa					
	klíč na kola					
	přetěsnění rozvaděče předního a zadního					
	zkrat v ovládní rozvaděčů					
	nefunkční boční posuv zadního ramene					
	nefunkční výsuv zadního ramene					
	těsnění pravých dveří					
	kryt pod kabinou na pravé straně					
	výstražný trojúhelník					
	oprava tří kusů pneumatik					
	oprava levého zadního světla					

Celkem bez DPH 70 505,60 Kč

Celkem s DPH 85 311,78 Kč

Uvedené ceny jsou platné do 30.12.2021 v Kč a bez DPH 21%.

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Jiří TRŠO
velitel*podpis a razítko objednatele*

V Čestlicích dne:

Petr KOTRŠÁL
jednatel*podpis a razítko zhotovitele*

Datum: 2021.10.11