

ROK: 2021

Dodavatel: System plus Zlín, s.r.o.
Pod Babou 4260
760 01 Zlín

Objednávka
Číslo: **21/10/000767**
Požadavek: P2021/627
Datum: 13.10.2021

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.10.2021

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení : [REDAKCE] č.účtu : [REDAKCE]

Vyřizuje: [REDAKCE] Telefon : [REDAKCE]

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517122	oprava ústředny EZS GALAXY dle cenové nabídky z 15.9.2021	1	71 400,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			71 400,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.10.2021
dne [REDAKCE]
za HZS Zlínského kraje

Vestavěná zálohovaná baterie paměti řídicí desky je nefunkční. Stávající ústředna Galaxy při výpadku napájení nedrží program. Ústředna EZS byla instalována v roce 2005 a v současné době je nutná oprava výměnou základní řídicí desky stejného typu ústředny Galaxy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.10.2021
dne [REDAKCE]
jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: System plus Zlín, s.r.o.
Pod Babou 4260
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **21/10/000767**

Požadavek: P2021/627

Datum: 13.10.2021

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.10.2021

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
517122	oprava ústředny EZS GALAXY dle cenové nabídky z 15.9.2021	1	71 400,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			71 400,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: provozní

13.10.2021
dne

za HZS Zlínského kraje

Vestavěná zálohovaná baterie paměti řídicí desky je nefunkční. Stávající ústředna Galaxy při výpadku napájení nedrží program. Ústředna EZS byla instalována v roce 2005 a v současné době je nutná oprava výměnou základní řídicí desky stejného typu ústředny Galaxy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.10.2021
dne

jméno a podpis dodavatele

Dodavatel: System plus Zlín, s.r.o.
Pod Babou 4260
760 01 Zlín

Objednávka

Číslo: **21/10/000767**

Požadavek: P2021/627

Datum: 13.10.2021

Odběratel: **HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR**
Zlínského kraje
Přílucká 213, 760 01 Zlín

Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.

Místo dodání: **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**
Oddělení IZS a služeb
Přílucká 213
76001 Zlín

Termín dodání: 31.10.2021

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	Objednáváme u Vás:		
	oprava ústředny EZS GALAXY dle cenové nabídky z 15.9.2021	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			71 400,00 Kč

13.10.2021
dne

za HZS Zlínského kraje

Vestavěná zálohovaná baterie paměti řídicí desky je nefunkční. Stávající ústředna Galaxy při výpadku napájení nedrží program. Ústředna EZS byla instalována v roce 2005 a v současné době je nutná oprava výměnou základní řídicí desky stejného typu ústředny Galaxy.
Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

13.10.2021
dne

jméno a podpis dodavatele