

- 1 7 5 1 2 0 0 9 8

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 008/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 130 TD5 ZDRAV.	Uživatel techniky: 684806	Dislokace techniky: ŽATEC Plk. Gšt. MUDr. Zoltán Bubeník velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Evidenční číslo:	652 89-19	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)		
Rok výroby:	1999	Nrtn. Doležal Rudolf [redacted]		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. Martin [redacted] a podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřižinská 797/1, 198 00 Termín (doba) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				110738,00
Nabídková cena celkem 110738,00 Kč bez DPH, 133992,98 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 15.3.2017	V Praze	dne: 20. 03. 2017	
Za poskytovatele: Marek Veselý jednatel		Za objednatele: [redacted]		
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.03.15 13:40:01 +01'00'				

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 8/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LPX100590	1	ks	filtr olejový					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6299	1	ks	filtr olejový					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	CDU1001L	1	ks	podložka					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192450045	7,5	l	olej 5W-40					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	LVF500040	1	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	PNT100030	1	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100420	1	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
2.2	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč L					
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč P					
2.4	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
3.1	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
3.2	Oprava spojky	FTC5202	1	ks	váleček					
3.3	Oprava spojky	LFBS00050	1	ks	ložisko					
3.4	Oprava spojky	139082	1	ks	redukce					
3.5	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina					
4.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
4.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
4.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
4.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
4.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
4.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
4.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
5.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
6.1	Oprava úniku oleje před. Přev.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
6.2	Oprava úniku oleje před. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
7.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
7.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
7.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
8.1	Výměna zadních světel	OST9907533	2	ks	světlo zadní					
9.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
9.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub						
9.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice						
9.4	Oprava podvozku	ANR6971	4	ks	silentblok						
10.1	Oprava předního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru						
10.2	Oprava předního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok						
11.1	Výměna zámků předních dveří	FQJ500240	1	ks	zámek PP						
11.2	Výměna zámků předních dveří	FQJ500250	1	ks	zámek LP						
11.3	Výměna zámků předních dveří	FQK101450	1	ks	táhlo						
11.4	Výměna zámků předních dveří	MWC1480	1	ks	táhlo						
11.5	Výměna zámků předních dveří	MWC1481	1	ks	táhlo						
11.6	Výměna zámků předních dveří	BFP1265L	1	ks	přichytka						
11.7	Výměna zámků předních dveří	BYC500050	2	ks	přichytka						
11.8	Výměna zámků předních dveří	MXC1800	24	ks	přichytka						
11.9	Výměna zámků předních dveří	MWC1950	2	ks	přichytka						
11.10	Výměna zámků předních dveří	AB606041L	2	ks	šroub						
11.11	Výměna zámků předních dveří	MWC9918PMA	2	ks	přichytka						
11.12	Výměna zámků předních dveří	JRC1775PMA	1	ks	kolík						
11.13	Výměna zámků předních dveří	EJS000011PMA	1	ks	držák						
11.14	Výměna zámků předních dveří	MXC4738PMA	1	ks	rámeček						
12.1	Seřízení geometrie			ks							
13.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
14.1	Zkušební jízda			ks							
CELKEM							87 058,00 Kč	37,00	23 680,00 Kč	- Kč	110 738,00 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Dušan Kadlec

Digitálně podepsal Dušan
 Kadlec
 Datum: 2017.03.15 13:09:07
 +01'00'

Datum: 15.03.2017 Razítko:

Podpis:
 Zpracoval:

Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 008/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ008/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	684806		
Typ vojenské techniky	LRD 130 TD5 ZDRAV.	VPZ	652 89-19
VIN	SALLDKAS583A648991		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.8			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				110738,00

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 15.3.2017 Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.03.15
13:28:52 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 15.3.17 Za odběratele:

.....
titul

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 8/2017


Servisní sazba

640,00 Kč

P.Č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	LPX100590	1	ks	filtr olejový					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6299	1	ks	filtr olejový					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	CDU1001L	1	ks	podložka					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192450045	7,5	l	olej SW-40					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	LVF500040	1	ks	těsnění					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	PNT100030	1	ks	těsnění					
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100420	1	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
2.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
2.2	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč L					
2.3	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč P					
2.4	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
3.1	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
3.2	Oprava spojky	FTC5202	1	ks	váleček					
3.3	Oprava spojky	LF8500050	1	ks	ložisko					
3.4	Oprava spojky	139082	1	ks	redukce					
3.5	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina					
4.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný					
4.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
4.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění					
4.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
4.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
4.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
4.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
4.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění					
5.1	Oprava úniku oleje převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
5.2	Oprava úniku oleje převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
6.1	Oprava úniku oleje příd. Přev.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
6.2	Oprava úniku oleje příd. Přev.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90					
7.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
7.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
7.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
8.1	Výměna zadních světel	OST9907533	2	ks	světlo zadní					
9.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
9.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
9.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
9.4	Oprava podvozku	ANR6971	4	ks	silentblok					
10.1	Oprava předního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru					
10.2	Oprava předního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok					
11.1	Výměna zámků předních dveří	FQJ500240	1	ks	zámek PP					
11.2	Výměna zámků předních dveří	FQJ500250	1	ks	zámek LP					
11.3	Výměna zámků předních dveří	FQK101450	1	ks	táhlo					
11.4	Výměna zámků předních dveří	MWC1480	1	ks	táhlo					
11.5	Výměna zámků předních dveří	MWC1481	1	ks	táhlo					
11.6	Výměna zámků předních dveří	BFP1265L	1	ks	přichytka					
11.7	Výměna zámků předních dveří	BYC500050	2	ks	přichytka					
11.8	Výměna zámků předních dveří	MXC1800	24	ks	přichytka					
11.9	Výměna zámků předních dveří	MWC1950	2	ks	přichytka					
11.10	Výměna zámků předních dveří	AB606041L	2	ks	šroub					
11.11	Výměna zámků předních dveří	MWC9918PMA	2	ks	přichytka					
11.12	Výměna zámků předních dveří	JRC1775PMA	1	ks	kolík					
11.13	Výměna zámků předních dveří	EJS000011PMA	1	ks	držák					
11.14	Výměna zámků předních dveří	MXC4738PMA	1	ks	rámeček					
12.1	Seřízení geometrie			ks						
13.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
14.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
CELKEM						87 058,00 Kč	37,00	23 680,00 Kč	- Kč	110 738,00 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%


 álně podepsal Dušan
 ec
 m: 2017.03.15 13:09:07
 00'
 Podpis:
 Zpracoval: Marek Veselý / Dušan Kadlec

Oatum: 15.03.2017 Razítko: