

-175120099

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 010/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková		Kontaktní osoba: Marek Veselý	
Telefon: [redacted]		Telefon: [redacted]	
Fax: [redacted]		Fax: [redacted]	
E-mail: [redacted]		E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI SW VP	Uživatel techniky: 421 500	
Evidenční číslo:	234 02-94	Dislokace techniky: TÁBOR	
Rok výroby:	2001	Plk. PhDr. Roman Bis velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kpt. Lukáš Bumbala	

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Za zástupce pro věci technické

S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím

.....
mjr. Ing. [redacted].....
razítko a podpis

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix

Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00

Termín (doba) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				167163,40

Nabídková cena celkem 167163,40 Kč bez DPH, 202267,71 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele:

Marek Veselý [redacted]

titul, jméno, příjmení, razítko

V Praze

dne: 14.3.2017

V Praze

dne:

20. 03. 2017

Marek

Digitálně podepsal

Marek Veselý

Datum: 2017.03.14

13:30:34 #017001.....

Za poskytovatele: Veselý

jednatel

Za objednatele: [redacted]



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 10/2017

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač						
2.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
3.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
4.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč						
4.2	Výměna předních unašečů	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
5.1	Oprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
5.2	Oprava předních brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
5.3	Oprava předních brzd	SEBS00470	1	ks	brzdíč L						
5.4	Oprava předních brzd	SEBS00460	1	ks	brzdíč P						
5.5	Oprava předních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
6.1	Výměna čelního okna	LR042760	1	ks	čelní okno						
6.2	Výměna čelního okna	LR056278	1	ks	těsnění						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L						
8.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	klobouk otočný						
8.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
8.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
8.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
8.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep						
8.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
8.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko						
8.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
8.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	4	ks	šroub						
8.10	Oprava úniku oleje př. nápravy	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
8.11	Oprava úniku oleje př. nápravy	BX110095M	10	ks	šroub						
8.12	Oprava úniku oleje př. nápravy	549473	2	ks	spona						
8.13	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5258	1	ks	těsnění						
9.1	Oprava úniku oleje př. Převodovky	FRCB292	1	ks	o kroužek						
9.2	Oprava úniku oleje př. Převodovky	FRC7439	1	ks	o kroužek						
9.3	Oprava úniku oleje př. Převodovky	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90						
10.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
10.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
10.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
10.4	Oprava podvozku	5TC618	1	ks	silentblok					
10.5	Oprava podvozku	NY120046	2	ks	matice					
10.6	Oprava podvozku	SX110301	6	ks	šroub					
10.7	Oprava podvozku	FY110056	6	ks	matice					
11.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč					
11.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
11.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
11.4	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení					
11.5	Oprava řízení	QME500031	1	ks	tyč řízení					
11.6	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
11.7	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
12.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	FTC4851	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
13.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
14.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
14.2	Oprava stěračů	PRC7386	1	ks	relé					
15.1	Oprava nezávislého topení	OST1320084A	1	ks	silentblok					
16.1	Seřízení geometrie			ks						
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
18.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
CELKEM						149 883,40 Kč	27,00	17 280,00 Kč	- Kč	167 163,40 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

_____álně podepsal
 _____h Kadlec
 _____m: 2017.03.14
 _____:14 +01'00'
 _____Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 010/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ010/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110SWTDI VP	VPZ	234 02-94
VIN	SALLDBAF85A691265		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.10			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				167163,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.3.2017 Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.03.14
13:25:50 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

Praze

dne: *19.3.2017* Za odběratele:

.....
titul, j

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **10/2017**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	4	ks	odmašťovač						
2.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
3.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
4.1	Výměna předních unašečů	RUC10S200	2	ks	unašeč						
4.2	Výměna předních unašečů	STC4404	1	ks	tmeľ - 300ml						
5.1	Oprava předních brzd	SFP000260	1	ks	destičky brzdové						
5.2	Oprava předních brzd	LR017952	2	ks	kotouč brzdový						
5.3	Oprava předních brzd	SEB500470	1	ks	brzdíč L						
5.4	Oprava předních brzd	SEB500460	1	ks	brzdíč P						
5.5	Oprava předních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
6.1	Výměna čelního okna	LR042760	1	ks	čelní okno						
6.2	Výměna čelního okna	LR056278	1	ks	těsnění						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L						
8.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5366	2	ks	kloub otočný						
8.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
8.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3276	2	ks	těsnění						
8.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
8.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep						
8.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
8.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko						
8.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC3647	2	ks	těsnění						
8.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	4	ks	šroub						
8.10	Oprava úniku oleje př. nápravy	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
8.11	Oprava úniku oleje př. nápravy	BX110095M	10	ks	šroub						
8.12	Oprava úniku oleje př. nápravy	549473	2	ks	spona						
8.13	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTC5258	1	ks	těsnění						
9.1	Oprava úniku oleje př. Převodovky	FRC8292	1	ks	o kroužek						
9.2	Oprava úniku oleje př. Převodovky	FRC7439	1	ks	o kroužek						
9.3	Oprava úniku oleje př. Převodovky	OST193300010	2,5	l	olej Syntrox 75W-90						
10.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
10.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub					
10.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice					
10.4	Oprava podvozku	STC618	1	ks	silentblok					
10.5	Dprava podvozku	NY120046	2	ks	matice					
10.6	Dprava podvozku	SX110301	6	ks	šroub					
10.7	Dprava podvozku	FY110056	6	ks	matice					
11.1	Oprava řízení	LRO41267	1	ks	spojovací tyč					
11.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení					
11.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení					
11.4	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení					
11.5	Oprava řízení	QMES00031	1	ks	tyč řízení					
11.6	Oprava řízení	ANR2485	1	ks	hadice					
11.7	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina					
12.1	Oprava úniku oleje zad. Differenc.	FTC4851	1	ks	těsnění					
12.2	Oprava úniku oleje zad. Differenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
13.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
14.1	Oprava stěračů	LR079891	2	ks	stírátko					
14.2	Oprava stěračů	PRC7386	1	ks	relé					
15.1	Oprava nezávislého topení	OST1320084A	1	ks	silentblok					
16.1	Seřízení geometrie			ks						
17.1	Najeti/vyjetí/do/z servisu			ks						
18.1	Zkušební jízda			ks						
				ks						
CELKEM						149 883,40 Kč	27,00	17 280,00 Kč	- Kč	167 163,40 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 14.03.2017, Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.03.14
 15:59:14 +01'00'
 / Dušan Kadlec