


-175120100

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 011/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10																																																								
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel																																																								
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]																																																								
Typ/modifikace techniky: LRD 110TDI SW VP	Uživatel techniky: 421500 Dislokace techniky: TÁBOR Plk. PhDr. Roman Bis <i>velitel ústavní hodnost, titul, jméno, příjmení</i>																																																									
Evidenční číslo: 233 34-58	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kpt. Lukáš Bumbala																																																									
Rok výroby: 2001																																																										
SOJ ano/ne; rozsah: NE – drobná oprava																																																										
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: <div style="text-align: right;">..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</div>																																																										
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím <div style="text-align: right;">..... mjr. Ing. Marek Veselý a podpis</div>																																																										
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix																																																										
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00																																																										
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky																																																										
Nabídková cena																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 45%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Subdodavatel (.....)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkem bez DPH:</td> <td style="text-align: right;">129868,40</td> </tr> </tbody> </table>				Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	Kooperace:					Ostatní náklady:					Subdodavatel (.....)					Náklady na vlastní výkony:					Materiálové náklady:					Kooperace:					Ostatní náklady:					Celkem bez DPH:				129868,40
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																																						
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																																						
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č. 11	[redacted]	[redacted]	[redacted]																																																						
Kooperace:																																																										
Ostatní náklady:																																																										
Subdodavatel (.....)																																																										
Náklady na vlastní výkony:																																																										
Materiálové náklady:																																																										
Kooperace:																																																										
Ostatní náklady:																																																										
Celkem bez DPH:				129868,40																																																						
Nabídková cena celkem 129868,40 Kč bez DPH, 157140,76 Kč s DPH.																																																										
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>																																																										
V Praze dne: 14.3.2017		V Praze dne: 20. 03. 2017																																																								
Za poskytovatele: Marek Veselý [redacted] jednatel		Za objednatele: [redacted]																																																								



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 11/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odliučovač oleje						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmeř - 300ml						
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač						
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč						
2.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
2.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
2.4	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení						
2.5	Oprava řízení	OSTTEK111224	2	l	kapalina						
3.1	Oprava osvětlení	STC1210	2	ks	parabola světla						
3.2	Oprava osvětlení	RTC8922	1	ks	míhové světlotety						
3.3	Oprava osvětlení	OST64156	2	ks	žárovka H3						
3.4	Oprava osvětlení	OST7537	1	ks	žárovka 21/5W						
4.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
5.1	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	FTC4851	1	ks	těsnění						
5.2	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
6.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L						
8.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
8.2	Oprava zadních brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový						
8.3	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč L						
8.4	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč P						
8.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
9.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
10.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
11.1	Seřízení geometrie			ks							
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
13.1	Zkušební jízda			ks							

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 011/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ011/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110SWTDI VP	VPZ	233 34-58
VIN	SALLDBAF85A691591		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.11

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.11

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.11			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.11			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				129868,40

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.3.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.03.14
13:35:22 +01'00'
Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno razítko

V Praze

dne: 14.3.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 11/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBODDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR2409	1	ks	těsnění						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3424	3	ks	těsnění						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač						
2.1	Oprava řízení	LR041267	1	ks	spojovací tyč						
2.2	Oprava řízení	RTC5869	1	ks	čep řízení						
2.3	Oprava řízení	RBG000010	1	ks	čep řízení						
2.4	Oprava řízení	QAF500120	1	ks	převodka řízení						
2.5	Oprava řízení	OSTTEX111224	2	l	kapalina						
3.1	Oprava osvětlení	STC1210	2	ks	parabola světla						
3.2	Oprava osvětlení	RTC8922	1	ks	mihové světlomety						
3.3	Oprava osvětlení	OST64156	2	ks	žárovka H3						
3.4	Oprava osvětlení	OST7537	1	ks	žárovka 21/5W						
4.1	Oprava úniku oleje př. Diferen.	FTC5258	1	ks	těsnění						
4.2	Oprava úniku oleje př. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
5.1	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	FTC4851	1	ks	těsnění						
5.2	Oprava úniku oleje zad. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
6.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L						
8.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
8.2	Oprava zadních brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový						
8.3	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč L						
8.4	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč P						
8.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
9.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
10.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
11.1	Seřízení geometrie				ks						
12.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu				ks						
13.1	Zkušební jízda				ks						

