

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 20.5.2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1328/2021/IPR

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Sychrov 97  
**Adresa:** MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín  
**Zastoupen:** Mgr. Michalem Molkem, MBA, ředitelem školy  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních: Mgr. Michal Molek, MBA, ředitel školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

**IČ:** 609 90 465  
**DIČ:** neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** IPR spol. s r.o.  
**Adresa:** 755 01 Vsetín, Jasenická ul. 1828  
**Zastoupena:** Ing. Libor Holub, jednatel  
**Zastoupení:**  

- ve věcech smluvních: Ing. Libor Holub, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Jakub Mikač

**IČO:** 47667109  
**DIČ:** CZ47667109  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10034  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ PAVILONU II. STUPNĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.555.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	Č.j. ZŠ-SY-75/2021

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**Oprava hygienického zařízení pavilonu II. stupně**“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se mj. o zazdivku výklenku ve WC dívky, doplnění lišt k obkladům, provedení opravy malby a nátěrů na chodbě a úpravu elektroinstalace.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 349 690,80	283 435,07	1 633 125,87
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	19 808,99	4 159,89	23 968,88
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1 369 499,79</b>	<b>287 594,96</b>	<b>1 657 094,75</b>

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 24.8.2021.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.

Přílohy:  
č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 17.8.2021

Za objednatele:

Mgr. Michal Molek, MBA  
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
VSETÍN, SYCHROV 97  
4

Za zhotovitel:

  
spol.s r.o. Investice projekty-realizace

Ing. Libor Holub  
jednatel



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 20007 Oprava hygienického zařízení II. stupně, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín  
**Objekt:** SO 01 Hygienická zařízení II. stupně  
**Rozpočet:** D.1.1 Vícepráce

**Zadavatel:** Základní škola Vsetín, Sychrov 97 IČO: 60990465  
 MUDr. Františka Sovy 97 DIČ:  
 75501 Vsetín

**Zhotovitel:**  IČO:   
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 145,02
PSV	10 463,97
MON	5 200,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>19 808,99</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 808,99 CZK
Základní DPH	21 %	4 159,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **23 968,88 CZK**

v Vsetíně dne 19.8.2021

  
 spol.s r.o. Investiční

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 VSETÍN, SYCHROV 97  
 4

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 624,86	13
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 300,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			220,16	1
781	Obklady keramické	PSV			4 733,32	24
783	Nátěry	PSV			2 498,29	13
784	Malby	PSV			529,54	3
787	Zasklívání	PSV			2 702,82	14
M21	Elektromontáže	MON			5 200,00	26
Cena celkem					19 808,99	100



### Položkový soupis prací a dodávek

Oprava hygienického zařízení II. stupně, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín

S:	20007	Oprava hygienického zařízení II. stupně, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín
O:	SO 01	Hygienická zařízení II. stupně
R:	D.1.1	Vícepráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
m.č. 609) : (3,10+0,54)*1,90-(1,20*2,40)			4,03600						
<b>Díl: 784 Malby</b>			<b>529,54</b>						
11	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4,64100	33,40	155,01	800-784	RTS 21/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,64100	m2	4,64100	20,20	93,75	800-784	RTS 21/II	RTS 20/I
12	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	4,64100	60,50	280,78	800-784	RTS 21/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,64100	m2	4,64100	60,50	280,78	800-784	RTS 21/II	RTS 20/I
13	784195222R00	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	4,64100	60,50	280,78	800-784	RTS 21/II	RTS 20/I
		6.NP - nový stav :	4,64100						
		m.č. 609) : (3,10+0,54)*1,275	2 702,82						
<b>Díl: 787 Zasklivání</b>			<b>2 702,82</b>						
14	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,16000	1 103,00	2 382,48	800-787	RTS 21/II	RTS 20/I
		1,80*0,60*2	m2	-0,48000	1 103,00	-529,44	800-787	RTS 21/II	RTS 20/I
15	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	-0,24000	-0,24000	-221,76	SPCM	RTS 21/II	RTS 20/I
		6.NP - nový stav :	-0,24000						
		m.č. 601) : -0,30*0,40*2	-0,52800						
		m.č. 607) : -0,30*0,40*2	-0,52800						
16	63465126R	sklo plavené zrcadlo: čtře: š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	2,37600	420,00	997,92	SPCM	RTS 21/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -0,48000*1,1	m2	-0,52800	-221,76	SPCM	RTS 21/II	RTS 20/I	
17	63465126R	sklo plavené zrcadlo: čtře: š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 5,0 mm	m2	2,37600	420,00	997,92	SPCM	RTS 21/II	RTS 20/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,16000*1,1	%	26,29200	2,80	73,62	800-787	RTS 21/II	RTS 20/I
18	998787203R00	Přesun hmoti pro zasklivání v objektech výšky do 24 m							
		50 m vodorovně	5 200,00						
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>			<b>5 200,00</b>						
19	1210009001V00	Změna umístění osoušeče rukou	soubor	2,00000	2 600,00	5 200,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>			<b>19 808,99</b>						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	20007	Oprava hygienického zařízení II. stupně, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, Vsetín
O:	SO 01	Hygienická zařízení II. stupně
R:	D.1.1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenik	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>							<b>2 624,86</b>		
1	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení 0,73*3,175	m <sup>2</sup>	2,31775	635,00	1 471,77	801-1	RTS 21/II	RTS 20/I
				2,31775					

2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	0,73000	103,00	75,19	801-4	RTS 21/II	RTS 20/I
3	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přísířelými kotvami	m	9,15000	79,20	724,68	801-1	RTS 21/II	RTS 20/I
Všechné dodávky kotev a spojovacího materiálu.									
nová příčka : 3,175*2									
úprava dveřního nadpraží : (0,80*2)+(0,60*2)									
4	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m <sup>2</sup>	0,42000	841,00	353,22	801-1	RTS 21/II	RTS 20/I
úprava dveřního nadpraží : (0,80*0,15*2)+(0,60*0,15*2)									
				0,42000					

<b>Díl: 95</b>									
5	95009001V00	Pronájem elektrocentrály	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
				1,00000					
<b>Díl: 99</b>							<b>1 300,00</b>		
6	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,19161	1 149,00	220,16	801-4	RTS 21/II	RTS 20/I
				0,19161					

<b>Díl: 781</b>									
7	781497121R00	Lišty k obkládání profilu rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, 2,00*8	m	16,00000	283,50	4 536,00	800-771	RTS 21/II	RTS 20/I
				16,00000					
8	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	45,36000	4,35	197,32	800-771	RTS 21/II	RTS 20/I
				45,36000					
<b>Díl: 783</b>							<b>2 498,29</b>		
9	783812910R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, napouštění s 1x tmelením	m <sup>2</sup>	4,03600	213,00	859,67	800-783	RTS 21/II	RTS 20/I
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,03600									
10	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobně s 1x emailováním a 1x tmelením 6.NP - nový stav :	m <sup>2</sup>	4,03600	406,00	1 638,62	800-783	RTS 21/II	RTS 20/I
				4,03600					