

Blok		Kód pol.		Výzva č.7/2021 k dílčímu plnění zakázky		řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
				Popis požadované činnosti.				Za jednotku	Celkové náklady
Údržba	P2 MVTV	A 1.2		Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze . pro SHV	MVTV 2.1	1			-
		A 2		Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1			-
Technické kontroly,		B 1.1		Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1			-
		B 2		Provoz revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 5 vyhl. Č.100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů	MVTV2	1			-
		B 5.2		Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do	MVTV 2.1	1			-
		B 6.2		Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2.1	1			-
		C 1.1		Oprava levých posuvných dveří, oprava ruční záchranné brzdy, výměna zdří, přestavení smetadel, výměna motoru ventilátoru na I. Stanovišti, seřízení P posuvných dveří, výměna brzdíče Dako	hod. práce	39,75			-
		C 1.1		Kalibrace rychloměrů	hod. práce	10,5			-
Opravy		C 1.1		Servisní prohlídka hydraulického pohonu chlazení	hod. práce	21,5			-
		E 12		Křemenný (slévarenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	75			-
Material		E 13		Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8			-
		E 14		Brzdíč DAKO BP (repasovaný)	kus	1			-
		E 16		Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2			-
		E 36		Motor s ventilátorem 24V/55W, 2900 1/min.	kus	1			-
		E 37		Kladíčka 458.9.104.60.65.1	kus	9			-
		E 45		Těsnění pryžové 26x34x2	kus	1			-
		E 46		Těsnění 8x14x2	kus	2			-
		E 47		kroužek 190x5 NBR	kus	1			-
		E 48		Spojovací materiál	kg	0,625			-
		E 58		Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	1			-
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>									<b>166 275,00</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2028709

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 03a9c0a3-e79f-4c8e-901b-875b1b55c315

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.10.2021 08:46:00



57cdbc26-fdb6-4a1c-b875-066adfa85017