

| Sborníková položka | Popis položky   | MJ   | Jednotková cena v Kč | Počet jednotek | Cena Kč za položku dle skutečně provedených m.j. | úsek   |
|--------------------|---|------|----------------------|----------------|--|--|
| 5910020120         | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65      | svar | 6 565,13             | 14             | 91 911,82  | Třebošice<br>Lenešice-Břvany   |
| 5910020130         | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49      | svar | 6 401,29             | 40             | 256 051,60                                       | Č.Zlatníky-Bílina<br>Třebošice<br>Obrnice<br>Kadaň_Pruněrov<br>Chlumčany-Louny<br>Třebošice<br>Krupá-Žatec |
| 5910035020         | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65 | svar | 3 353,91             | 5              | 16 769,55  | Třebošice<br>Lenešice-Břvany   |
| 5910035030         | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | 3 353,91             | 10             | 33 539,10  | Č.Zlatníky-Bílina<br>Třebošice<br>Obrnice<br>Kadaň_Pruněrov<br>Chlumčany-Louny<br>Třebošice<br>Krupá-Žatec |
|                    | <b>CELKEM SVAŘOVÁNÍ + NAVAROVÁNÍ<br/>+ DODÁVKA MATERIÁLU</b>                            |      |                      |                | <b>398 272,07</b>                                |  |
| 5910060010         | Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm                                     | m    | 99,63                | 150            | 14 944,50  | Most<br>Kyjice   |
| 5910060020         | Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm                                   | m    | 239,85               | 150            | 35 977,50  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075010         | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm                            | m    | 293,97               | 120            | 35 276,40  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075020         | Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm                          | m    | 416,97               | 120            | 50 036,40  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075050         | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm                          | m    | 332,10               | 120            | 39 852,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075060         | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm                        | m    | 424,35               | 120            | 50 922,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075110         | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm                          | m    | 282,90               | 120            | 33 948,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075120         | Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm                        | m    | 405,90               | 120            | 48 708,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075150         | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm                        | m    | 338,25               | 120            | 40 590,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075160         | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm                      | m    | 448,95               | 120            | 53 874,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075210         | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm               | m    | 282,90               | 360            | 101 844,00                                       | Most<br>Kyjice   |
| 5910075220         | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm             | m    | 405,90               | 140            | 56 826,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075250         | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm             | m    | 258,30               | 360            | 92 988,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910075260         | Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm           | m    | 418,20               | 140            | 58 548,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910080110         | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm                        | kus  | 2 091,00             | 15             | 31 365,00  | Most<br>Kyjice   |
| 5910080120         | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky přes 2 mm                      | kus  | 2 398,50             | 15             | 35 977,50  | Most<br>Kyjice   |
| 5910080210         | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm                        | kus  | 2 152,50             | 4              | 8 610,00   | Most<br>Kyjice   |
| 5910080220         | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm                      | kus  | 2 435,40             | 4              | 9 741,60   | Most<br>Kyjice   |
|                    | <b>CELKEM BROUŠENÍ :</b>  |      |                      |                | <b>800 028,90</b>                                |  |
|                    | <b>Celkem předpoklad 11/2021</b>  |      |                      |                | <b>1 198 300,97</b>                              |  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2031410

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8ad241d5-1557-47ed-86cc-306a79e55297

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.10.2021 13:57:01



6e2f7a89-cf23-4d50-9cf6-527b285e6619