



Muzeum  
města  
Prahy

Muzeum hlavního města Prahy  
příspěvková organizace zřízená  
hlavním městem Prahou  
Kožná 1/475  
110 00 Praha 1 – Staré Město

**JASAN-zahradnické služby**  
**Na Okraji 230/58**  
**162 00 Praha 6 - Veleslavín**

**OBJEDNÁVKA č. 425/2021**

V Praze 14. 10. 2021

Objednáváme u vás opravu hrázky na potoce a opravu břehů ve vyústění rybníka v Zámeckém areálu ve Ctěnicích dle vaší CN ze dne 5.10.2021.

**Cena:** 63 512,00 Kč bez DPH; 76 849,52 Kč vč. DPH  
**Termín dodání:** do 31. 10. 2021  
**Místo dodání:** Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 - Vinoř  
**Splatnost faktury:** do 30 dnů ode dne doručení faktury dle § 1963 NOZ

S pozdravem

vedoucí ekonomického oddělení

Muzeum hlavního města Prahy  
Kožná 475/1, Praha 1, 110 01  
IČO: 00064432  
DIČ: CZ00064432

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky:

14. 10. 2021

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

*Ve faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.*

ORJ/ORG	Objednal – kontaktní osoba	
173		
	e-mail	

## JASAN - zahradnické služby

provozovna: Markétská 1, Praha 6, 169 00 (Břevnovský klášter)

### Cenová nabídka malé opravy hráze jezírka a hráze na potoku v parku zámku Ctěnice

V Praze 5.10. 2021

#### Oprava hráze jezírka

##### Popis současného stavu

Regulační objekt jezírka - spodní výpust kombinovaná s požerákem s dlužemi (hradícími prkénky) je téměř nefunkční - zaroslá kořeny stromu osiky a zanesená bahnem. Přeliv jezírka je zcela zarostlý kořeny a rozvrácený. Jižní okraj hrázky je rozebraný a využívá se k regulaci hladiny stavěním provizorní hrázky z kamenů, větví apod. Děti rozebírají hrázku - přemísťují kameny, se kterými jsou schopné hýbat

##### Návrh opatření

Zprovoznit spodní výpust, tzn. odstranit jívu a část jejích kořenů, vyčistit vpusť, vložit nová hradící prkénka. Zhotovit nový přeliv, kterým bude rovněž možné regulovat hladinu pomocí hradících prkének. Prkénka bude možné vyndat jen po odšroubování pojistky. Opravit jižní okraj hrázky pomocí lomového kamene. Upravit plochu a potok pod hrázkou - zpevnit okraje potoka chybějícími kameny.

Upravit plochu a potok pod hrázkou - zpevnit okraje potoka chybějícími kameny.

Činnost			
Organizační a přípravné práce			
Výstavba			
Odstranění jivy, odstranění části kořenů			
Vyčištění spodní výpusti			
Zhotovení nové hráze na jižní straně, včetně nového přelivu, kterým se bude regulovat hladina jezírka - čištění hladiny			
Práce			
Technika a doprava	jednotka	mn.	jedn.cena
Materiál	jednotka	mn.	jedn.cena
hradítka	ks	10	50
šroubová pojistka	ks	250	2
"u" profil pro hradítka	ks	120	2
lomový kámen tříděný - lom Čenkov	t	6	400
beton	pytel	6	80
Celkem			
sazba DPH 21%			
<b>Celkem s daní</b>			<b>57 033</b>

#### Poznámka

V budoucnu upravit plochu a potok pod hrázkou jezírka - zpevnit okraje potoka chybějícími kameny.

### Oprava břehů potoka u jeho vyústění do rybníka u východní ohradní zdi, oprava regulačního objektu

#### Popis současného stavu

U vyústění potoka je regulační objekt - hradící dřevěné fošny, které upravují výšku hladiny potoka. Zvýšená hladina potoka umožňuje natékání vody z potoka průsakem do jímek pro závlahu zahrady. Břehy potoka u hradících fošen jsou vykotlané, dřevěné fošny jsou shnilé a špatně těsní

#### Návrh opatření

Vyměnit dřevěné fošny a provizorně upravit břehy doplněním a vyskládáním kamenů

<b>Cinnost</b>				
Vyčištění dna potoka				
Zpevnění břehu skládaným kamenem				
Výměna dřevěných fošen				
<b>Práce</b>				
<b>Technika a doprava</b>	<i>jednotka</i>	<i>mn.</i>	<i>jedn.cena</i>	
<b>Materiál</b>	<i>jednotka</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>mn.</i>	
dřevěné fošny	ks	4	80	
šroubová pojistka	ks	250	1	
<b>Celkem</b>				<b>16 377</b>
sazba DPH 21%				3 439
<b>Celkem s daní</b>				<b>19 817</b>