



















Ceník servisních služeb bez DPH:

1.1.2021

Práce Kč/hod. bez DPH	Fabia I 	Fabia II 	Fabia III 
Mechanická práce	485 Kč	513 Kč	513 Kč
Lak + Klempíř. práce	561 Kč	561 Kč	561 Kč
Práce Kč/hod. bez DPH	Octavia I 	Octavia II 	Octavia III 
Mechanická práce	513 Kč	551 Kč	551 Kč
Lak + Klempíř. práce	561 Kč	599 Kč	599 Kč
Práce Kč/hod. bez DPH	Superb I 	Superb II 	Superb III 
Mechanická práce	589 Kč	665 Kč	760 Kč
Lak + Klempíř. práce	637 Kč	713 Kč	808 Kč
Práce Kč/hod. bez DPH	YETI 	Roomster 	Citigo iV 
Mechanická práce	551 Kč	513 Kč	513 Kč
Lak + Klempíř. práce	599 Kč	561 Kč	561 Kč
Práce Kč/hod. bez DPH	Rapid 	Scala 	
Mechanická práce	513 Kč	570 Kč	
Lak + Klempíř. práce	561 Kč	618 Kč	
Práce Kč/hod. bez DPH	Kamiq 	Karoq 	Kodiaq 
Mechanická práce	570 Kč	665 Kč	760 Kč
Lak + Klempíř. práce	618 Kč	713 Kč	808 Kč
Práce Kč/hod. bez DPH	Citigo iV 	Enyaq	
Mechanická práce	540 Kč	bude upřesněno	
Lak + Klempíř. práce	590 Kč	bude upřesněno	

Ceník náhradních vozidel:

Sazba za den bez DPH	800 Kč
-----------------------------	--------