

**Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č.p. 1
119 08 Praha 1 - Hradčany**

IČ: 49366076
DIČ: CZ49366076
Telefon: 224 371 111
Fax: 224 372 343

Bankovní spojení:

Dodavatel :

Škubník Pavel

Krupská 1752, 100 00 Praha 10

IČ: 71650768

DIČ: CZ8202260528

Útvar: 340 Oddělení autodopravy

Externí číslo (ginis): HRADP00CTC2J

Datum vystavení: 21.10.2021

Cena bez DPH: 16 182,55 Kč

Termín plnění: 29.10.2021

Cena celkem: 19 580,89 Kč

Zakázka:

Na základě předešlé dohody u Vás objednáváme:

výměnu předních brzdových kotoučů a destiček a výměnu prasklé olejové vany s doplněním oleje u vozu Škoda Superb 2.0 TSI v.č. 7041263. Děkujeme.

Správa Pražského hradu

Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 26.10.2021 akceptována Dodavatelem: Škubník Pavel

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.

Datum: 27.10.2021 08:36