

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
132	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu									
133	náklady na přepravu fa. NIMDA (Praha): 4 x 343 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
134	náklady na přepravu fa. Trelleborg (Hradec Králové): 4 x 212 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP). KOO přepravní náklad - spojeno s jinou přepravou VOP původní částka 21 708,80 Kč neúčtována.									
135	náklady na přepravu fa GCE (Chotěboř): 4 x 208 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP)									
136	náklady na přepravu fa. SEIMEX (Nový Jičín): 4 x 3,4 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
137	náklady na přepravu fa. HPH Servis (Kunin): 4 x 2,9 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP). KOO neprovedeno - původní částka 114,84 Kč neúčtována.									
138	náklady na přepravu fa. Excalibur Army (Šternberk): 4 x 74,5 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP)									
139	náklady na přepravu fa. Eberspracher (Cerekvice nad Loučnou): 4 x 163 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP)									
140	náklady na přepravu fa. Galmat (Frenštát pod Radhoštěm): 4 x 27,5 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP)									
141	náklady na přepravu fa. Galvamet (Vsetín): 4 x 45 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP). KOO neprovedeno - původní částka 1.782 Kč neúčtována.									
142	náklady na přepravu fa. Lochman (Šternberk): 4 x 75,3 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
143	náklady na přepravu LPP (Praha): 4 x 343 x 16,0 (přepravu zabezpečuje VOP)									
CELKEM běžná oprava										
CELKEM ZDU6 + běžná oprava									4 116 202,09	4 980 604,52

Poznámka k bodu č. 0 úkony ZDU6, 2, 3, 10, 30, 46, 47, 48, 49, 63, 66, 68, 85, 97, 100, 120, 124, 129 - cena opravy je fakturována dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
161	zadrátování středových šroubu rozet									
162	výměna poškozené flexi hadice k pravému výdechu teplovzdušného topení									
163	doplnění tvarového dílu ke kabelu GW25									
164	výměna konektoru na kabelu PV3/S-V k optickému hlásiči velitele (PPZ)									
165	vyčištění a seřízení otáčecího mechanismu lafety NSV nad rámec ZDU6									
166	vyčištění a natlakování zaměřovače střelce a velitele dusíkem (v souladu se ZDU6). Materiál a Nh práce v tomto bodě neučtovány.									
167	výměna konzole omez. úhlu + mech. a el. seřízení - doplnění bodu č. 93 původní nabídky.									
168	výměna vadného snímače tlaku oleje P-6N									
169	provedení zkoušky parovzdušného ventilu - zahrnuje demontáž, montáž a nové seřízení									
170	nastavení ventilátoru pohonné jednotky (aktualizace dat řídicí jednotky)									
171	výměna filtru převodovky ve VOP na agregátu XTG 411-6N v návaznosti s bodem č. 144 dodatku č. 1. Materiál a Nh práce v tomto bodě neučtovány.									
172	výměna pružných dorazů. Nh práce v tomto bodě neučtovány, jedná se o doplnění k bodu č. 10 původní nabídky.									
173	výměna snímače tlaku hydrauliky									
174	přetěsnění přívodního potrubí k RV2 ventilu - při finální jízdní zkoušce tanku se vyskytla závada na vzduchovém startu. Po podrobnější diagnostice zjištěn únik vzduchu na přívodním vzduchovém potrubí k RV2 ventilu - operace zahrnuje demontáž / montáž pohonné jednotky z tanku, demontáž / montáž RV2 ventilu a přetěsnění přívodního vzduchového potrubí, zkrácenou stacionární zkoušku a zkrácenou jízdní zkoušku, za účelem ověření správné funkce vzduchového startu RV2 ventilem.									
CELKEM práce dodatek č. 1									1 434 267,45	1 735 463,61
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava + dodatek č. 1									5 550 469,54	6 716 068,14

Poznámka k bodu č. 144, 146 - cena opravy je fakturována dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.