

Počet výtisků: 2

Výtisk č.: 2

Počet listů: 1

Přílohy: 1 -

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník")

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.: 17/02/02/000159**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu: IČ: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH</p>	<p>Obchodní firma: AUTOKOM, spol. s r.o. Sídlo: Tečovice 362, 736 02 Zlín</p> <p>Statutární orgán: Jiří Štětkař jednatel společnosti</p> <p></p> <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu: IČ: 47906413 DIČ: CZ47906413</p>

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změně této smlouvy o dílo č.: 17/02/02/000159 (dále jen "smlouva"), a to tak jak je uvedeno níže.	
Navýšení: výměna čelních skel a těsnění, výměna filtru kabiny, oprava levého předního držáku kabiny a natažení (srovnání) kabiny.	21800
Cena díla bez DPH:	21 800,00 Kč
Dodací lhůta: do 31.3.2017	Cena včetně DPH: 26 378,00 Kč
<b>Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:</b>	<b>26 378,00 Kč</b>

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
3. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
4. Každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
5. Níže podepsaní zástupci prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho textem připojili své podpisy.
6. Strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha.

Příloha č. 1 – Žádost o navýšení ceny

V Brně,

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

v Tečovicích dne 2017-03-27

Obchodní firma:

V Tečovicích dne 16.3.2017

HZS JMK  
Zubatého 1  
614 00 Brno**Žádost o navýšení ceny**

Na základě zjištění dalších skutečností při opravě vozidla, které byly zjištěny až po demontáži dílů, na vozidle ~~17/02/000159~~ podle smlouvy číslo 17/02/000159 Vám sděluji, že je nutné oproti původnímu požadavku dále provést:

**po demontáži těsnění skla zjištěno poškození- prasknutí skel**

-skla + těsnění + práce celkem: 13 800,- Kč bez DPH 21%

**Po demontáž čelní kapoty zjištěno poškození tělesa filtru kabiny**

- filtr kabiny +práce celkem: 3 300,- , - Kč bez DPH 21%

**Pro demontáž čelního nárazníku byla zjištěna deformace levého předního držáku kabiny a posunutí kabiny**

-oprava držáku a natažení kabiny 4700,- Kč bez DPH 21%

Doba opravy se prodlouží oproti stávajícímu termínu cca o 10 dní.

Cena díla se po provedení těchto oprav navýšila o 21 800,- Kč bez DPH 21%

S pozdravem

