





Odběratel	Dodavatel
Brněnské komunikace a.s.  Štýřice, Renneská třída 787/1a 63900 Brno IČO : 60733098                      DIČ : CZ60733098 B 1479, Krajský soud v Brně	Jan Veselý   IČO dodavatele : 12177288                      DIČ dodavatele :

Datum vytvoření	29.10.2021	Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>
Požadované datum dodání	11.11.2021	Způsob úhrady	
Hospodářské středisko	2200	Způsob dopravy	
Kód akce	N/A	Vytvořil	


Fakturu ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.

Na základě rámcové dohody o poskytování služeb č. 2200-20000569 u Vás objednáme opravu, ev. výměnu 2ks vadných indukčních smyčkových detektorů v prostoru křižovatky řízené SSZ 4.27 Tuřanka / Řípská v Brně z důvodu jejich nefunkčnosti.

Poř. Kód zboží	Název zboží	Datum dodání	Množství	MJ
10999-0001	opravu, ev. výměnu 2ks vadných indukčních smyčkových detektorů v prostoru křižovatky řízené SSZ 4.27 Tuřanka / Řípská v Brně z důvodu jejich nefunkčnosti.	11.11.2021	1,00	ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

80 000,00Kč



provozní ředitel