

# DODATEK č. 3

## ke SMLouvĚ O DíLO (servis)

### č. S17 28

#### I. Smluvní strany

##### objednatel

firma: **Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice**  
zastoupená: Mgr. Jana Petranová, ředitelka  
se sídlem: Odlochovice 1, 257 03 Jankov  
IČO: 70874324  
DIČ: CZ70874324  
Tel./mobil: 605 739 663  
E-mail: **p. Saturka - vedoucí technicko – provozního úseku**  
[saturka@icsso.cz](mailto:saturka@icsso.cz)

##### dodavatel

firma: **Ondřej – Meissner, spol. s r.o.**  
zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v  
Praze v oddílu C, vložka č. 12096, sp. zn. C 12096  
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem ONDŘEJEM  
ve věcech technických: Ing. Rudolfem MEISSNEREM  
se sídlem: Hrdlořežská 32/3, 190 00 PRAHA 9  
bankovní spojení: KB, Praha 9 – Balabenka, č.ú. 305747201/0100  
IČO: 45807159  
DIČ: CZ45807159  
Tel: 284 812 591  
Fax: 284 812 590  
E-mail: [vzt@ondrej-meissner.cz](mailto:vzt@ondrej-meissner.cz)

#### II. Předmět dodatku smlouvy

Úprava cen za servis VZT zařízení v objektu: "ICSS Odlochovice

Předmětem dodatku smlouvy je změna v čl. **IV. Cena za dílo** a to, že se servis VZT zařízení bude nyní provádět za ceny viz rozpis:

<b>Objekt: "ICCS Odlochovice, Odlochovice 1, 257 03 Jankov".</b>			
<b>Servis VZT, MaR a chlazení</b> (2x ročně), cena vč. dopravy		<b>3.350,-</b>	<b>Kč/servis</b>
<b>Filtry do VZT Janka - kuchyně</b> (výměna 2 x ročně)			
- přívod (sada 2 kusů)	1 sada	<b>1.120,-</b>	<b>Kč/sada</b>
- odtah (sada 6 ti kusů)	1 sada	<b>1.950,-</b>	<b>Kč/sada</b>

<b>Filtry VZT Duplex BCT-4000</b> - bazén (výměna 2x ročně)			
- přívod + odtah (sada 2 kusů)	1 sada	<b>1.480,-</b>	Kč/ks
<b>Textilní vyústka</b> (chemické čištění 1x ročně) - včetně odvozu na vyčištění	1 kpl	<b>1.860,-</b>	Kč/kpl
- demontáž, zpětná montáž textil. vyústky	1 kpl	<b>1.580,-</b>	Kč/kpl
- doprava včetně času stráveného na cestě	1 kpl	<b>2.648,-</b>	Kč/kpl
<b>Náhradní textilní vyústka</b> - bude uskladněna u dodavatele	1 kpl	<b>8.990,-</b>	Kč/kpl Jednorázová částka
<b>Chlazení / klimatizace</b>			
<b>Samsung CJ300034E</b> - boční zeď plotu - (R410A – 3,4kg)	- 1 ks venkovní jednotky		
<b>Samsung CJ300033V</b> - boční zeď plotu - (R410A – 3,4kg)	- 1 ks venkovní jednotky		
Kontrola těsnosti všech dostupných šroubovaných i pájených spojů venkovní jednotky a prohlídka chladících okruhů dle legislativy, zápis do evidenční knihy (1x ročně)	<b>2 ks</b>	<b>1.200,-</b>	<b>Kč/ks</b>
Čištění kondenzátoru venkovní jednotky - 1x ročně	<b>2 ks</b>	<b>1.100,-</b>	<b>Kč/ks</b>
<i>Poznámka: případné odstranění úniku chladiva a jeho doplnění není obsaženo v ceně.</i>			

<b>Sazby výjezdů - ceník</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Fakturační cena</b>
Doprava	km	14,-Kč
Doprava po Praze	paušál	880,-Kč
Doprava – čas strávený na cestě	h	250,-Kč
Výjezd – běžná sazba	h	690,-Kč
Výjezd – chlazení	h	890,-Kč
Výjezd – MaR	h	990,-Kč
Výjezd do 24 hodin od nahlášení závady	h	890,-Kč
Výjezd do 12 hodin od nahlášení závady, sazba za práci o víkendu, svátcích a v době od 18:00 - 7:00hod	h	1.190,-Kč
Výjezd do 6 hodin od nahlášení závady	h	1.490,-Kč

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

### III. Platnost smlouvy

Dodatek smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z toho 1 je pro dodavatele, 1 pro objednatele.

V Praze dne 8.11.2021

V Odlochovicích dne 8.11.2021

.....  
dodavatel

.....  
objednatel