

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021			
Objekt:	SO 06 - SP. č.23 - žst. Valšov			
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: Listopad 2021

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

2	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus
82	5906005140	Ruční výměna pražce v KL otepleném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus
330	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojitých pražců	kus
73	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otepleném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
316	5908075210	Souvislé dotahování upevňovadel ve výhybce s protáčením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
302	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	új.pl.

D OST

Ostatní

--	--	--	--

5 Komunikace pozemní

1	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
---	-----------	---	---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021					Za období: Listopad 2021	
Objekt: SO 06 - SP. č.24 - žst. Bruntál						
Provozní středisko: TO BRUNTÁL						
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava						
Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR						
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.						
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní						
2	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus			
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbílí pražců příčných dřevěných	kus			
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus			
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbílí pražců příčných betonových	kus			
316	5908075210	Souvislé dotahování upevňovačel ve výhybce s proláčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace	m			
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbílí pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbílí pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbílí pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			
302	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěřek	úř.pl.			

D	OST		Ostatní			

5 Komunikace pozemní						
1	024101001	Inženýrská činnost sloužení pracovní skupiny zaměstnanců	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021			
Objekt:	SO 06 - SP. č.25 - žst. Dětřichov nad Bystřicí			
Provozní středisko:	TO BRUNTÁL			
Objednatel:	SŽ s.o.,OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období:	Listopad 2021
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5		Komunikace pozemní	
2	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus
318	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus
316	5908075210	Souvislé dotahování upaňňovadel ve výhybce s proláčením závitů šrouby svěrkové výhybka I. generace	m
321	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
322	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
323	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus

D	OST	Ostatní

5		Komunikace pozemní	
1	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	%

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021
Objekt: SO 06 - SP. č. 26 - žst. Moravský Beroun
Provozní středisko: TO BRUNTÁL
Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava
Zhotovitel: Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.

Za období: Listopad 2021

řč	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
----	-----	-------	----	--------------

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

2	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	
294	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
316	5908075210	Souvislé dotahování upevňovačů ve výhybce s protáčením závitů šrouby svérkové výhybka I. generace	m	
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	
302	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	új.pl.	
723	5963101065	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní pedoStrail	kus	
726	5963101080	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1800 mm	kus	
721	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	
722	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	

D

OST

Ostatní

777	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo vyzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km (konstrukční prvky STRAIL)	t	
-----	------------	--	---	--

5

Komunikace pozemní

1	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
---	-----------	--	---	--