

PŘEDBĚŽNÁ CENA OPRAVY č. 3001173

Strana 1/1

Datum vystavení: 18.08.2021
Platnost do: 31.08. 2021
Vystavil:
Vaše objednávka č.
ze dne:
Záruka: **Mimo záruku**

Odběratel:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
760 01 Zlín, ČR
IČO: 27661989
DIČ: CZ27661989

PŘÍSTROJE V OPRAVĚ	SN / Lot	Inventární č.	Ks
USS-RS8CF4U/WR - SAMSUNG MEDISON RS80A - digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy Premium CEUS, DICOM 3.0, Wi-fi	S11QM3HK400008P		1

Popis k opravě: Při BTK zjištěna vadná deska BF ver 3.0, závada se projevuje výpadky krystalů na obou sondách. Oprava je možná výměnou vadného dílu desky BF.

POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY, CENA PRÁCE A DOPRAVNÍ NÁKLADY:

Pol.	Kat.č. / Popis	Ks	Cena/kus	Sleva %	Cena bez DPH	DPH
1	MI92-01712G ASSY BOARD-BF;RS80A,BEAMFORMER,3b,1	1	235 000,00		235 000,00	21
	Rozpis DPH	Cena bez DPH	DPH		Celkem s DPH	
	21%	235 000,00	49 350,00		284 350,00 Kč	
	Celkem	235 000,00	49 350,00		284 350,00 Kč	

Podmínky dohody o opravě:

- Předpokládaná cena opravy je **284 350,00 Kč** včetně DPH. Zákazníkovi bude předem vyfakturovaná zálohová platba ve výšce % z předpokládané ceny opravy, t.j. **Kč**.
- Předpokládaná cena opravy zahrnuje náhradní díly, vykonanou práci a dopravu. Předpokládaná cena opravy může být bez souhlasu zákazníka překročena maximálně o 15 %. V případě větších změn musí být tyto potvrzené zákazníkem.
- Záruční doba na použité náhradní díly a vykonanou práci je ... měsíce po dodání zboží zákazníkovi.
- Dohodu o opravě je nutné potvrdit do 14 dní ode dne vystavení. Nepotvrzení dohody v tomto termínu se považuje za nesouhlas s provedením opravy.
- V případě nesouhlasu s provedením opravy budou zákazníkovi vyfakturované náklady spojené s diagnostikovaním závady, t.j. práce a případně doprava.

Zákazník souhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Zákazník nesouhlasí s provedením opravy za výše uvedených podmínek

Za servis
Datum: 18.08.2021

Podpis zákazníka
Datum: