











D O D A T E K č. 1
k objednávce sp.zn. SpMO 4149/2021-8280/24/13

Počet listů: 1

Zhotovitel:	Kateřina Tyklová Mezi školami 2324/3 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ:	75472848
DIČ:	CZ7452010709
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
Email:	

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
IČ:	60162694
DIČ:	CZ60162694
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
FAX:	

Znění dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na navýšení celkové ceny u Objednávky sp.zn. SpMO 4149/2021-8280/24/13 ze dne 7. října 2021 na provedení opravy vytápěcích agregátů REMCO AT 25.

Původní celková cena 105 314 Kč s DPH se z důvodu zjištění závad viz poř. č. 1 - 4 **navyšuje o částku 18 108,00 Kč s DPH** na **celkovou cenu 123 422,00 Kč s DPH** (slovy: jednostodvacetřítisícčtyřistadvacet dva korun českých).

Poř. č.	Název	Množství	MJ	Cena za MJ v Kč s DPH	Cena celkem v Kč s DPH
1	Vícepráce - výměna vadné řídicí jednotky u Topného agregátu č. 221L5196	1	služba	5 542,00	5 542,00
2	Vícepráce - výměna elektromagnetického ventilu u Topného agregátu č. 221L5264, 221M5323, 221M5257	3	služba	4 050,00	12 150,00
3	Vícepráce - výměna palivové hadice 4 m	1	služba	80,00	80,00
4	Vícepráce - výměna svorek palivové hadice u 14 topných agregátů	28	ks	12,00	336,00
Cena celkem v Kč s DPH 21% za vícepráce.					18 108,00

Podpis zhotovitele



Podpis objednatele

Velitel

plukovník gšt. Ing. Tomáš SKÁCEL

