

HRANICE -sběrač A - SEZNAM ZÁVAD +SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Seznam závad na kanalizaci - sběrač A

Úsek	Materiál	Směr toku	Profil	Délka bm	Staničení	Popis závady	Návrh opravy	Množství	Jedn. cena	Celkem
Š1009 - Š1902	Beton	proti	1200	4,9		Bez zjevných závad				
Š1005 - Š1005a	Beton	po	800	41,9	9,40	prasklina po obvodu	vytmelení	1	13 000 Kč	26 000 Kč
					30,90	prasklina po obvodu	vytmelení	1	13 000 Kč	
Š1006 - Š1005	Beton	po	800	51,8	11,60	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	72 000 Kč
					18,60	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					21,00	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					22,50	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					26,00	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
27,60	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč						
Š1007a - Š1007	Beton	po	1200	70,9	3,30	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	66 000 Kč
					6,52	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					12,50	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					15,60	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	
					46,20	infiltrace	vytmelení	1	9 000 Kč	
61,20	infiltrace	vytmelení	1	9 000 Kč						
Š1008- Š1007a	Beton	po	1200	75,1	3,10	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč	78 000 Kč
					15,00	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					24,20	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					30,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					54,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					60,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					63,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
70,30	vrostlé kořeny	odstranění + vytmelení	1	12 000 Kč						
Š1009- Š1010	Beton	proti	1200	56,7	0,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	45 000 Kč
					28,20	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					40,20	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					45,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					54,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1011- Š1010	Beton	po	1200	56	7,00	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	54 000 Kč
					24,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					33,50	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					39,60	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					51,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
54,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč						
Š1012- Š1011	Beton	po	1200	64,3	8,30	infiltrace u přípojky	zapravení + injektáž	1	12 000 Kč	51 000 Kč
					36,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					42,50	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					45,90	infiltrace + rostlé	vyřezání +injektáž	1	12 000 Kč	
					57,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1013- Š1012	Beton	po	1200	35,9	4,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	48 000 Kč
					7,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					13,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	

					25,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					35,90	infiltrace u přípojky	zapravení + injektáž	1	12 000 Kč	
Š1015- Š1014	Beton	po	1200	51 - neprojeto cele	4,00	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	63 000 Kč
					12,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					18,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					27,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					33,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					48,60	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					51,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1015- Š1016	Beton	proti	1200	53,3	2,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	72 000 Kč
					8,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					24,20	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					30,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					33,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					45,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					48,40	infiltrace - nátok vody	injektáž	1	9 000 Kč	
51,20	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč						
Š1016- Š1017	Beton	proti	1200	14,4	4,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	9 000 Kč
Š1017- Š1018	Beton	proti	500	13,4	2,70	infiltrace	sklolaminátová vystýlka	1	9 000 Kč	21 000 Kč
					6,10	prasklina po obvodu	sklolaminátová vystýlka	1	12 000 Kč	
Š1018- Š1019	Beton	proti	1200	13	5,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	27 000 Kč
					8,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					12,00	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1019- Š1020	Beton	proti	1200	78	7,60	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	66 000 Kč
					10,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					19,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					34,60	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					37,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					43,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					52,10	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					55,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					58,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
61,90	usazeniny	vyčistit	78m	12 000 Kč						
Š1020- Š1021	Beton	proti	1200	34,4	3,90	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	27 000 Kč
					22,10	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					24,70	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1025- Š1024	Beton	po	1200	55,7	30,4	trčící roxor	odřezání	1	4 000 Kč	4 000 Kč
Š1028- Š1027	Beton	proti	1200	77,7	3,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	36 000 Kč
					12,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					14,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					51,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
Š1029- Š1028	Beton	po	1000	23,7	21,3	infiltrace-průsak	injektáž	1	9 000 Kč	9 000 Kč
Š1802- Š1803	Beton	po	1200	61,1	13,00	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	54 000 Kč
					19,80	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					22,30	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	
					27,40	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč	

			29,50	infiltrace	injektáž	1	9 000 Kč
			52,90	prasklina po obvodu	injektáž-zatmělení	1	9 000 Kč

Seznam závad + na revizních šachtách - sběrač A

Š1005				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1006				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1007				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1007a				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1008				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1009				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1010				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1011				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1012				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1014				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1015				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1016				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1017				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1018				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1019				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1020				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1021				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1022				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1023				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1024				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1025				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1026				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1027				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč
Š1029				zkorodovaná šachta	ké zaprav. vč. bermy +osaz.st	1	23 000 Kč	23 000 Kč

Cena za opravy

1 407 000 Kč

ostatní náklady

50 000 Kč

Cena celkem za opravy sběrače A

1 457 000 Kč

Vypracoval : Keprt Jaroslav

V Brně dne :13.10.2021

Wombat s.r.o.