

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	DARTIN spol. s r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Suchdolská 688 252 62 Horoměřice	
IČO:	00635162	IČO:	40763781
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ40763781
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednací značka:		Datum vystavení:	18.10.2021
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
Nemocniční 898/20A		Způsob dodání:	
728 80 Ostrava		Splatnost dní:	30

Vyřiz: [redacted] @mnoh.cz

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.:	Výr. č.:	Odhad ceny
	Umístění:		Oddělení:	
1	KŘESLO PACIENTSKÉ HILL-ROM ANATOMIE HL [redacted]	DM805596	HRP002355264	1 300,00
			INT-Jednotka intenzivní péče- metabolická	
2	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 101 INCUI ATOM MODEL 101 INCUI [redacted]	DM805319	2531023	14 000,00
	PBTK + VÝMĚNA SADY ČIDEL A VST.FILTRŮ		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	
3	BILIRUBINOMETR NEINVAZIVNÍ BILICARE BILICARE [redacted]	DM805321	141370	1 200,00
			DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	
4	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 100 INCUI ATOM MODEL 100 INCUI [redacted]	DM806178	190700117	0,00
	PBTK V ZÁRUCE ZDARMA		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	
5	LŮŽKO NOVOROZENECKÉ VYHŘÍVANÉ HKN-93 HKN-93 [redacted]	DM805320	23140503013	3 100,00
			DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci	
6	INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ TI-2000 - DAR TI 2000 [redacted]	DM805315	36140503026	24 000,00
	PBTK + VÝMĚNA AKU U TI 2000, VÝMĚNA AKU U OB1000, VÝMĚNA MATERIÁLU U BABY PAC (MEMBRÁNA, PODLOŽKA S TĚSNĚNÍM, FILTR AIR, FILTR O2, PODLOŽKA POJ., O KROUŽEK, TĚSNĚNÍ, ALARM AKU)		DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci	

7	SMĚŠOVAČ SECHRIST 3500 SECHRIST 3500 [REDAKCE] 1	DM805320#2	66640	8 100,00	DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci
PBTK + VÝMĚNA VST.FILTRU AIR/O2, JEDNOCESTNÉHO VENTILU, FILTRU ODKALOVAČE					
8	LŮŽKO VYHŘÍVANÉ NOVOROZENECKÉ HKN-93 S ODSÁVAČKOU HECK VACK HKN-93 H [REDAKCE] 721	DM805215	23101103006	3 100,00	DĚT-Ambul.děť.lék.-pro rizikové novorozence
9	SMĚŠOVAČ SECHRIST 3500 SECHRIST 3500 [REDAKCE]	061333	73122	8 100,00	DĚT-Ambul.děť.lék.-pro rizikové novorozence
PBTK + VÝMĚNA VST.FILTRU AIR/O2, JEDNOCESTNÉHO VENTILU, FILTRU ODKALOVAČE					
				Celkem s DPH:	62 900,00

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK), v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a normy ČSN EN 62 353. Proveďte také vysátí prachových částic. Bude-li nutné před PBTK provést opravu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, požadujeme její provedení. Pokud bude předpokládaná cena PBTK vyšší, nebo tato oprava vyvolá navýšení ceny, žádáme o zaslání cenové nabídky ke schválení.

Protokoly předejte na Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI), nebo přiložte k faktuře.

Můžete použít i vlastní formulář, ale musí obsahovat údaje dle uvedené ČSN EN 62 353 (příloha G). Servisní listy, o provedeném PBTK, si nechejte schválit odpovědným klinickým oddělením a informujte odpovědnou osobu klinického oddělení o stavu ZP (obzvláště tehdy, pakliže pro závady přístroj nevyhověl)!

Zkontrovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedené odborné údržbě (neplatí pro ZP podléhající procesu sterilizace)!

Objednatel si vyhrazuje právo na vyřazení jednotlivých ZP ze seznamu i po odeslání objednávky.

Termín své návštěvy dohodněte minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: 59 619 1111) a poté termín oznamte na OBMI. Bez předběžné dohody o termínu návštěvy Vám nemusí být umožněn vstup na oddělení. Odepření vstupu na oddělení, pro nedohodnutý termín návštěvy, nezakládá nárok na zaplacení zmařené cesty.

Před příchodem na pracoviště v MNO, p.o. je technik povinen na OBMI vyzvednout návštěvní visačku pro vstup na klinické oddělení a předat certifikát od výrobce, že je oprávněn provádět na daném ZP servisní zásah či instruktáž. Po ukončení práce je technik povinen návštěvní visačku vrátit na OBMI. Nedodržení tohoto postupu servisním technikem se považuje za vadu odvedeného díla, která musí být odstraněna před uhrazením faktury.

Žádáme, aby protokol o PBTK, servisním zásahu či instruktáži, byl dodán také s potvrzeným certifikátem od výrobce, že osoba, která servisní zásah či instruktáž provedla, je oprávněna provést tyto úkony, a to tehdy, pakliže certifikáty nepředala na OBMI, jelikož byly tyto úkony provedeny mimo pracovní dobu OBMI.

Objednávku považujeme za splněnou, pokud je provedeno PBTK a instruktáž uživatelů na dané ZP z objednávky (pakliže je instruktáž požadována dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění). Instruktáž proveďte při realizaci PBTK, jestliže klinické oddělení nepožaduje jinak.

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona. Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednacích a evidenčních u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Děkujeme.

Fakturu zasílejte na adresu:

. Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
. Nemocniční 898/20A
. 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Na faktuře musí být uveden zápis z obchodního rejstříku, nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie ŽL.

-
-
-
-
-
-

