

DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00 Brno - Lesná
Tel.: 00420 548141211, Fax: 00420 545222706
e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

OD:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Ing. Luděk Nezhyba
Šířava 482/21
750 02 Přerov 1 - Město
Česká republika
tel.: 724 259 236, fax: 581207425

ČÍSLO: **NA21-56123**
DATUM: 30.09.2021
VYŘIZUJE: Ing. Hana Mádlová
TEL.: 548141218
MOBILNÍ TEL.: 736407892
FAX.: 545222706
E-MAIL: madlova@disa.cz

ÚV Horecko_Výměna UV zářičů

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
001	Časová náročnost opravy	2 hod.	670,00 Kč	1 340,00 Kč
002	Přepravní náklady	220 km	12,60 Kč	2 772,00 Kč
003	Čas strávený na cestě	3,6 hod.	335,00 Kč	1 206,00 Kč
005	Čistící prostředky	1 kpl.	50,00 Kč	50,00 Kč
006	UV zářič ECORAY ELR30-1 pro BX 80-3200, LBX 90-1000	4 ks	17 900,00 Kč	71 600,00 Kč
007	Těsnící O-kroužek 23x2,5 EPDM55985 - tubus senzoru	2 ks	210,00 Kč	420,00 Kč
008	Náhradní filtrační vložka pro SK3323.xxx, kód 3171100	4 ks	110,00 Kč	440,00 Kč

Nabídka obsahuje:

- Dodání potřebných náhradních dílů
- Výjezd servisního technika na místo určení (VDJ Horecko)
- Kontrolu zařízení, výměnu UV zářičů
- Přetěsnění tubusu senzoru
- Kontrolu funkce ventilátorů chlazení
- Výměnu filtračních vložek
- Kontrolu funkce vyhodnocení intenzity UV záření
- Zkušební provoz, nulování počítadel

Cena za servis je odhadovaná cena, bude účtován dle skutečnosti.

S pozdravem

Ing. Hana Mádlová
obchodní úsek
tel.: 736407892
email: madlova@disa.cz



NABÍDKA

DISA s.r.o., Barvy 784/1, 638 00 Brno - Lesná

Tel.: 00420 548141211, Fax: 00420 545222706

e-mail: info@disa.cz, www.disa.cz

DISA s.r.o.
Barvy 784/1, 638 00 BRNO
Česká republika
Tel.: +420-548 141 217
Fax: +420-545 222 706
DIČ: CZ29380367 ®

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Š.", is written to the right of the company contact information.