

Repeatry MOTOROLA - cenový rozklad

Oprava	Cena za opravu 1 ks podle typu repeatru a druhu opravy v Kč bez DPH		
	Motorola		
	GR300	GR500	DR3000
výměna EEPROM	4 484,00	4 484,00	5 082,00
výměna krytu repeatru	1 610,00	4 851,00	3 599,00
výměna napájecího kabelu 220V	432,00	432,00	377,00
výměna procesoru	4 484,00	4 484,00	5 082,00
výměna propojovacích kabelů rdst. – interface (Zetron)	2 123,00	2 123,00	xxx
výměna propojovacích kabelů rdst. - duplexer	1 603,00	1 603,00	1 603,00
výměna propojovacích kabelů rdst. - zdroj	1 560,00	1 157,00	902,00
výměna reproduktoru	904,00	904,00	904,00
výměna RF koncového stupně	2 647,00	2 647,00	4 377,00
výměna Rx modulu	4 484,00	4 484,00	5 082,00
výměna šasi repeatru	1 912,00	4 680,00	3 813,00
výměna teplotního čidla	1 095,00	1 095,00	2 210,00
výměna Tx modulu	4 484,00	4 484,00	4 259,00
výměna ventilátoru	1 245,00	1 245,00	2 133,00
výměna zadního interface konektoru	151,00	151,00	495,00
výměna zadního napájecího konektoru 12V	141,00	141,00	141,00
výměna zadního napájecího konektoru 220V	729,00	755,00	289,00
výměna zadních anténních konektorů	1 790,00	1 790,00	2 651,00
výměna základní desky	7 700,00	7 700,00	5 082,00
výměna zdroje repeatru	4 484,00	4 484,00	5 082,00
Celková cena všech druhů oprav repeatrů MOTOROLA v Kč bez DPH	154 919,00		