

**Příslušenství - sada pro oddělenou montáž - cenový rozklad**

Oprava	Cena za opravu 1 ks podle typu příslušenství a druhu opravy v Kč bez DPH			
	výměna elektrických obvodů	výměna kabelového interface konektoru	výměna krytu	výměna panelového interface konektoru
AD-101	484,00	xxx	182,00	xxx
PMLN5269AS	2 987,00	xxx	xxx	xxx
PMLN5404	xxx	774,00	150,00	108,00
RLN4780	xxx	533,00	108,00	108,00
RLN4801	xxx	484,00	170,00	108,00
RLN4802	xxx	659,00	185,00	108,00
<b>Celková cena oprav příslušenství v Kč bez DPH</b>	<b>7 148,00</b>			